


АО «Ярославский электромашиностроительный завод» (АО «ЭЛДИН»)

Руководство по эксплуатации асинхронных взрывозащищенных двигателей

BA200, BA225, BA250, BA280, BA315, BA355 BRA200, BRA225, BRA250, BRA280, BRA315, BRA355 BAБ200, BAБ225, BAБ250, BAБ280, BAБ315, BAБ355 BRAБ200, BRAБ225, BRAБ250, BRAБ280, BRAБ315, BRAБ355 1PBA200, 1PBA225, 1PBA250, 1PBA280, 1PBA315, 1PBA355 1PBRA200, 1PBRA225, 1PBRA250, 1PBRA280, 1PBRA315, 1BRA355

ДТ.520205.058 РЭ





Содержание

1	Описа	иние
	1.1	Маркировка
	1.2	Основные параметры
	1.3	Характеристики
	1.4	Конструкция двигателя
	1.5	Средства обеспечения взрывозащиты
2	Устан	овка и ввод в эксплуатацию
	2.1	Эксплуатационные ограничения
	2.2	Установка и ввод в эксплуатацию
	2.3	Запуск двигателя
3	Экспл	уатация и техническое обслуживание
	3.1	Действия в экстремальных условиях
	3.2	Подшипники и подшипниковые узлы
	3.3	Техническое обслуживание
	3.4	Консервация
4	Ремон	тные работы и сервисное обслуживание
•	4.1	Разборка и сборка двигателя
	4.2	Меры по обеспечению взрывозащищенности двигателя при
		монтаже, ремонте и техническом обслуживании
	4.3	Сервисное обслуживание
5		овка, транспортирование и хранение
	5.1	Упаковка
	5.2	Транспортирование
	5.3	Хранение
6		эжные неисправности и методы устранения
7		ственность
8		зация
9		зация
		ие А (обязательное) Схемы подключения
		ие Б (обязательное) Сушка двигателя
		не В (обязательное) Двигатели, работающие от ПЧ
		ие Г (обязательное) Типовая конструкция двигателя
		ие Д (обязательное) Чертежи средств взрывозащиты
_		
		ние Е (обязательное) Габаритные и установочные размеры
		ние Ж (обязательное) Кабельные вводы
_		ние И (справочное) Выдержка из руководства по эксплуатации
		Х ВВОДОВ
		ние К (справочное) Варианты установки датчика контроля
		уры подшипников
		иие Л (справочное) Момент затяжки резьбовых соединений
•		ние М (справочное) Установка датчиков для измерения вибрации
1 In	MUUMEL	име Н (справочное) Варманты присоединения силового кабеля

Руководство по эксплуатации распространяется на двигатели асинхронные взрывозащищенные трехфазные с короткозамкнутым ротором серий:

- 1PBA200, 225, 250, 280, 315, 355; 1PBRA200, 225, 250, 280, 315, 355 в сетях с напряжением до 1140 В.

Двигатели серий ВАБ, ВRАБ предназначены для привода осевых вентиляторов внутренних и наружных установок и должны охлаждаться потоком воздуха, создаваемым приводным вентилятором.

Двигатели серии BA200, 250, 250, 280, 315, 355; BRA200, 225, 250, 280, 315,355; BAБ200, 225, 250, 280; BRAБ200, 225, 250, 280, 315, 355 предназначены для работы во взрывоопасных зонах классов 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок, в которых возможно образование взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом, отнесенные к категориям IIA, IIB, IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 и группам Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011 в соответствии с присвоенной маркировкой взрывозащиты и требованиями ГОСТ IEC 60079-14-2011.

Двигатели серии 1PBA200, 225, 250, 280, 315, 355; BRA200, 225, 250, 280, 315, 355 с маркировкой взрывозащиты PB Ex dI Mb X предназначены для работы в подземных выработках шахт и их наземных строениях, опасных по рудничному газу (метану) и угольной пыли.

Двигатели соответствуют требованиям норм ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 или ГОСТ 31610.0-2014; ГОСТ IEC 60079-1-2011; ГОСТ IEC 60034 -1-2014; ТУ 3341-067-05757995-2003 и сертифицированы на соответствие требованиям ТР ТС 012/2011.

Все работы по транспортированию, хранению, подключению, вводу в эксплуатацию, обслуживанию и ремонту должны выполняться квалифицированными специалистами с соблюдением установленных норм и требований настоящей инструкции. Несоблюдение требований инструкции, доработка и разборка двигателей без согласования с изготовителем может привести к расторжению гарантии.

1 ОПИСАНИЕ

1.1 Маркировка

1.1.1 Типовая структура обозначения:

Двигатели группы «I»

Поз.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обозначение	1P	В	Α	2	2	5	S	В	2	F	Б	УХЛ	1

- 1 1Р рудничная серия (для низкой степени опасности механических повреждений)
- 2 В взрывозащищенный
- 3 RA условное обозначение серии с привязкой мощностей к установочным размерам по стандартам DIN EN 50347
 - А условное обозначение серии с привязкой мощностей к установочным размерам по ГОСТ 31606
- 4-6 200, 225, 250, 280, 315, 355 высота оси вращения двигателя, мм
- 7 S, M, L установочный размер по длине станины
- 8 А, В, С длина сердечника (или может отсутствовать)
- 9 2, 4, 6, 8, 12 число полюсов
- 10 отсутствует для двигателей, работающих от сети
 - F условное обозначение присутствия преобразователя частоты (отсутствует в обозначении при отсутствии требования)
- 11 Б условное обозначение присутствия встроенной термозащиты (отсутствует в обозначении при отсутствии требования)
- 12 У, УХЛ, Т, ОМ- вид климатического исполнения
- 13 1; 2; 2.5 условное обозначение категория размещения

Двигатели группы «II»

Поз.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обозначение	В	Α	Б	2	2	5	S	В	2	F	Б	УХЛ	1

- 1 В взрывозащищенный
- 2 RA условное обозначение серии с привязкой мощностей к установочным размерам по стандартам DIN EN 50347
 - А условное обозначение серии с привязкой мощностей к установочным размерам по ГОСТ 31606
- 3 Б без вентилятора
- 4-6 200, 225, 250, 280, 315, 355 высота оси вращения двигателя, мм
- 7 S, M, L установочный размер по длине станины
- 8 А. В. С длина сердечника (или может отсутствовать)
- 9 2, 4, 6, 8, 12 число полюсов
- 10 отсутствует для двигателей, работающих от сети
 - F условное обозначение присутствия преобразователя частоты (отсутствует в обозначении при отсутствии требования)
- 11 Б условное обозначение присутствия встроенной термозащиты (отсутствует в обозначении при отсутствии требования)
- 12 У, УХЛ, Т, ОМ- вид климатического исполнения
- 13 1; 2; 2.5 условное обозначение категория размещения

Дополнительные опции и характеристики, не входящие в типовую структуру обозначения, сообшаются отдельно.

1.1.2 Маркировка взрывозащиты

Двигатели группы «I»

Поз.	1	2	3	4	5	6
Обозначение	PB	Ex	d	I	Mb	X

- РВ дополнительное обозначение уровня взрывозащиты для рудничного электрооборудования
- 2 Ех знак соответствия оборудования стандартам взрывозащиты
- 3 d вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка»
- 4 І группа электрооборудования для подземных выработок шахт и их наземных строений, опасных по рудничному газу и угольной пыли
- 5 Мb уровень взрывозащиты электрооборудования группы I
- 6 X знак, указывающий на специальные условия безопасного применения электрооборудования (двигатели испытаны на соответствие низкой опасности механических повреждений и при нормальной эксплуатации не должны подвергаться механическим повреждениям, которые могут привести к нарушению вида взрывозащиты или должны быть защищены (например, помещены в контейнер, навесом или защищены иным способом)

Двигатели группы «II»

Поз.	1	2	3	4	5	6	7
Обозначение	1	Ex	d	IIC	T4	Gb	X

- 1 1 уровень взрывозащиты электрооборудования
- 2 Ех знак соответствия оборудования стандартам взрывозащиты
- а d вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка»
- e вид взрывозащиты «повышенная защита коробки выводов»
- 4 IIC подгруппа электрооборудования группы II, предназначенная для применения в местах (кроме подземных выработок шахт и их наземных строений), опасных по взрыво-опасным газовым средам
- 5 Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6 температурный класс (Т5 и Т6 обеспечиваются специальными условиями изготовления)
- 6 Gb дополнительное обозначение для уровня взрывозащиты электрооборудования группы II «высокий»
- 7 X знак, указывающий на специальные условия безопасного применения электрооборудования в соответствии с п.1.4.7 и п.2.1.5 (маркируется для двигателей серий ВАБ, ВRАБ)

1.2 Основные параметры

- 1.2.1 Номинальная мощность указана на фирменной табличке.
- 1.2.2 Режим работы «S» по ГОСТ IEC 60034 -1 указан на фирменной табличке.
- 1.2.3 Основные параметры КПД, Соѕ ф указаны на фирменной табличке.

Допустимые отклонения по ГОСТ ІЕС 60034 -1.

1.2.4 Пусковые характеристики в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60034-12: $M_{пуск}/M_{H}$; $M_{макс}/M_{H}$; $M_{мин}/M_{H}$; $I_{пуск}/I_{H}$ указаны в технических условиях.

Допустимые отклонения по ГОСТ ІЕС 60034 -1.

1.2.5 Двигатели предназначены для эксплуатации от сети переменного тока напряжением до 715 В. Номинальное напряжение и схема подключения указаны на фирменной табличке.

Допуск по напряжению по ГОСТ IEC 60034 -1 зона «A» ± 5 %.

Длительная эксплуатация в зоне «Б» $\pm 10\%$ (вне зоны «А») по ГОСТ IEC 60034 -1 недопустима. Для длительной эксплуатации с допуском по напряжению $\pm 10\%$ необходимы специальные меры или специальная конструкция. Проконсультируйтесь с производителем.

1.2.6 Номинальная частота сети указана на фирменной табличке.

Допуск по частоте по ГОСТ IEC 60034 -1 зона «А» ± 2 %.

Длительная эксплуатация в зоне «Б» (вне зоны «А») по ГОСТ IEC 60034 -1 недопустима. Для длительной эксплуатации с допуском по частоте от минус 5% до плюс 3% необходимы специальные меры или специальная конструкция. Проконсультируйтесь с производителем.

1.2.7 Исполнение по способу монтажа «IMXXXX» по ГОСТ 2479 или МЭК 60034-7 указано на фирменной табличке.

Установочно-присоединительные размеры по ГОСТ 31606.

Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса приведены в приложении E на каждое конкретное исполнение двигателя BA(E), BRA(E).

Для двигателей 1PBA и 1PBRA габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса совпадают с данными двигателей ВА и BRA, приведенными в приложении Е.

Предельные отклонения установочных и присоединительных размеров – по ГОСТ 8592 для нормальной точности.

Предельное отклонение массы плюс 5%. Отклонение в противоположную сторону не нормируется.

1.2.8 Степень защиты двигателей от внешних воздействий IP55 или другая (согласно заказу) по ГОСТ IEC 60034-5. Степень защиты кожуха вентилятора со стороны поступления воздуха IP20. Степень защиты двигателя указана на фирменной табличке.

Для двигателей климатического исполнения У1, УХЛ1 заказчик должен обеспечить непопадание прямых осадков на вал для исключения обледенения в холодное время года.

- 1.2.9 Способ охлаждения по ГОСТ Р МЭК 60034-6:
- IC411 поверхностное охлаждение собственным вентилятором (самоохлаждение) для двигателей серии BA, BRA, 1PBA, 1PBRA;
- IC418 поверхностное охлаждение потоком воздуха от приводного вентилятора для двигателей серии ВАБ и ВRАБ.
- $1.2.\overline{10}$ Максимально допустимый уровень звукового давления, корректированный по характеристике A на холостом ходу при питании от сети 50 Γ ц по Γ OCT IEC 60034-9-2014 указывается в паспорте на изделие.

При питании от сети 60 Γ ц на холостом ходу значения увеличиваются для 2-х полюсных двигателей на 5дБ (A), для 4-,6-,8-,10-;12-и полюсных на 3дБ (A).

При работе двигателей под номинальной нагрузкой значения повышаются на величину, указанную в таблице.

Таблица максимального увеличения уровня звукового давления под нагрузкой

Высота	Увеличение уровня шума двигателя, дБ (А)						
оси вращения Н, мм	2-х полюсный	4-х полюсный	6-и полюсный	≥8-и полюсный			
200	2	4	6	7			
$225 \le H \le 280$	2	3	6	7			
H = 315	2	3	5	6			
H > 315	2	2	4	5			

На частоте 50 Гц при работе от преобразователей частоты уровень звукового давления двигателей может повышаться на величину от 1 до 15 дБ (A) по сравнению с работой от сети (указанной в паспорте).

При работе двигателей на скоростях выше скорости, соответствующей частоте 50 Гц для двигателей со способом охлаждения IC411, увеличение частоты на каждые 10 Гц приводит к повышению уровню вентиляционного шума в среднем на 3 дБ (А). Реальные значения уровня шума в каждом конкретном случае могут быть сообщены по запросу.

1.2.11 Максимально допустимое среднеквадратичное значение вибрации двигателя в режиме холостого хода без приводного механизма на валу по ГОСТ МЭК 60034-14 указано в таблице. Балансировка ротора с полушпонкой на выходном конце вала.

Таблица значений вибрации

										- I				
рия кр	Способ крепле- ния	Высота	Высота оси вращения											
		56 ≤ H ≤	$56 \le H \le 132$			$132 < H \le 280$			H > 280					
		Вибро смеще- ние µм	Вибро ско- рость мм/с	Вибро ускоре- ние м/с ²	Вибро смеще- ние µм	Вибро- ско- рость мм/с	Вибро ускорение м/с ²	Вибро смеще- ние µм	Вибро- ско- рость мм/с	Вибро ускоре- ние м/c ²				
	Упругое	25	1.6	2.5	35	2.2	3.5	45	2.8	4.4				
A	Жесткое	21	1.3	2.0	29	1.8	2.8	37	2.3	3.6				
D	Упругое	11	0.7	1.1	18	1.1	1.7	29	1.8	2.8				
В	Жесткое	-	-	-	14	0.9	1.4	24	1.5	2.4				

Категория «А» - двигатели без специального требования вибрации. Стандартное исполнение.

Категория «В» - двигатели со специальным требованием к вибрации. Жесткого крепления не применяют для двигателей с высотой оси вращения менее 132 мм.

 Γ раничные частоты для перехода от виброскорости к виброперемещению и от виброскорости к виброускорению — 10 и 250 Γ ц соответственно.

Примечания

- 1. Производитель и покупатель должны согласовывать точность измерения в пределах ±10%.
- 2. Максимально допустимое среднеквадратичное значение виброскорости на холостом ходу для упругого крепления указывается в паспорте на двигатель.
- 3. Измерение вибрации для жесткого крепления производить при соблюдении требований пункта 6.3 ГОСТ МЭК 60034-14.
- 4. Измерение вибрации двигателя смонтированного в составе установки производить с учетом требований ГОСТ ИСО 10816-1; ГОСТ ИСО 10816-1-2; ГОСТ ИСО 10816-1-3; ГОСТ ИСО 10816-1-4.
- 5. Измерение вибрации двигателей, работающих от преобразователя частоты необходимо производить с включенным преобразователем во всем диапазоне регулирования или на частоте с большей вибрацией.
- 1.2.12 Параметры взрывозащиты соответствуют ГОСТ IEC 60079-1-2011 и указаны на рисунках Д.1... Д.10 приложения Д.

1.3 Характеристики

1.3.1 Маркировка

Номинальные технические данные двигателя указаны на фирменной табличке:

- мощность, кВт;
- напряжение, В;
- условное обозначение рода тока;
- частота сети, Гц;
- ток, А;
- частота вращения, об/мин;
- коэффициент мощности (cosp);
- кпл. %:
- схема соединения фаз обмотки;
- степень зашиты:
- класс нагревостойкости изоляции;
- режим работы;
- масса двигателя, кг.

1.3.2 Условия эксплуатации обусловлены климатическими факторами окружающей среды.

Климатические факторы по ГОСТ 15150 (температура окружающей среды, влажность воздуха) в зависимости от климатического исполнения указаны в таблице.

Таблица номинальных значений климатических факторов

Климатическое исполнение	Рабочая темпера окружающего во	J 1	Верхнее значение относительной
исполнение	верхнее	Нижнее	влажности воздуха
У1	плюс 45°С	минус 45°С	100% при 25°С
У2.5	плюс 40°С	минус 45°С	100% при 25°С
T1	плюс 55°С	минус 10°С	100% при 35°С
T2.5	плюс 50°С	минус 10°С	100% при 35°С
OM1; OM2.5	плюс 45°С	минус 40°С	100% при 35°C
УХЛ1	плюс 45°С	минус 60°С	100% при 25°С
УХЛ2	плюс 40°С	минус 60°С	100% при 25°С

Климатическое исполнение указано в типе двигателя на фирменной табличке.

- 1.3.3 Условия эксплуатации обусловлены внешними механическими факторами. Группа механического исполнения двигателей М1 по ГОСТ 17516.1. Двигатели сейсмостойки при воздействии землетрясений по шкале MSK-64 интенсивностью:
 - 9 баллов при уровне установки над нулевой отметкой до 10 м;
 - 8 баллов при уровне установки над нулевой отметкой св. 10 до 25 м;
 - 7 баллов при уровне установки над нулевой отметкой св. 25 до 70 м.

1.4 Конструкция двигателя

Типовая конструкция двигателя представлена на рисунке Г.1 приложения Г.

В зависимости от типоразмера элементы конструкции могут отличаться от типовой.

1.4.1 Корпус двигателя

Корпус статора (станина), подшипниковые щиты выполнены из серого чугуна. На станине имеются ребра охлаждения.

Кожух вентилятора изготовлен из тонколистовой стали.

Более точная информация на конкретный тип двигателя сообщается по запросу.

1.4.2 Сердечник статора и ротора

Сердечник статора и ротора изготовлены из изолированной электротехнической стали толщиной 0.5 мм.

1.4.3 Обмотка статора

Обмотка статора имеет класс нагревостойкости указанный на фирменной табличке. Обмотка выполнена из эмалированного медного провода круглого сечения. Обмотка статора дополнительно пропитана в электротехническом лаке.

Выводные концы от обмотки статора в коробку выводов выполнены из провода марки ПВКВ с кремнеорганической изоляцией.

1.4.4 Ротор

Обмотка ротора короткозамкнутая (по типу беличьей клетки), выполнена из алюминия или алюминиевого сплава (в зависимости от типа двигателя) методом литья.

В зависимости от типа двигателя и его назначения обмотка ротора может быть изготовлена из медных стержней методом литья или сварки (пайки).

Вал двигателя изготовлен из конструкционной стали марки 45.

1.4.5 Корпус и крышка коробки выводов изготовлены из литого серого чугуна.

В коробке выводов установлены клеммная панель или проходные изоляторы с силовыми контактами для подключения питающего кабеля и дополнительными контактами для подключения кабелей управления.

В коробке выводов расположены схемы подключения.

Силовые кабели и кабели управления вводятся через кабельные вводы (см. приложение Ж).

1.4.6 Подшипники и подшипниковые опоры

В стандартном исполнении двигателей установлены открытые подшипники с заложенной смазкой и открытые подшипники с пополнением смазки.

Таблица прим	няемых открытых поди	ипников
T.C		

Тип двигателя	Число Климати полю- ческое		Тип подшипника ГОСТ (МЭК)		
тип двигителя	сов	исполнение	D-end	N-end	
BA200, BRA200, BRA225 BAБ200, BRAБ200, BRAБ225 1PBA200, 1PBRA200, 1PBRA225	все		6313 P63Q6 *	6312 P63Q6 *	
BA225, BRA250 BA6225, BRA6250 1PBA225, 1PBRA250	все	У1	6314 P63Q6 *	6313 P63Q6 *	
BA250, BRA280 BA6250, BRA6280 1PBA250, 1PBRA280	все	У2.5	6316 P63Q6	6316 P63Q6	
BA280, BRA315, BA315 BA6280, BRA6315 1PBA280,1PBRA315,1PBA315	2p =2	УХЛ1 УХЛ2	6316 P63Q6	6316 P63Q6	
BA280, BRA315, BA315 BA6280, BRA6315 1PBA280,1PBRA315,1PBA315	2p ≥4	T2.5	6319 P63Q6	6316 P63Q6	
BA355, BRA355 BAG355, BRAG315 1PBA355, 1PBRA355	2p =2	OM2.5	6319 P63Q6	6319 P63Q6	
BA355, BRA355 BAG355, BRAG315 1PBA355, 1PBRA355	2p ≥4		6322 P63Q6	6319 P63Q6	

Примечание.

D-end – сторона привода

N-end – сторона противоположная приводу

Для специальных исполнений двигателей типы подшипников сообщаются по запросу.

^{*} открытые подшипники с заложенной смазкой

Дополнительная информация по подшипникам указана в следующих пунктах:

- 2.2.1 Контроль перед установкой Блокировка подшипников
- 2.2.4 Пробный пуск
- 3.2 Подшипники и подшипниковые узлы.

Максимально допустимые длительно действующие радиальные нагрузки с шариковыми подшипниками, в горизонтальном положении вала, приложенные в середине длины рабочего конца вала, при отсутствии осевых нагрузок указаны в таблице.

Таблица допустимых длительно действующих радиальных нагрузок

Тип приготога	Радиальна	я нагрузка	в зависимост	ги от числа па	ар полюсов	, Н
Тип двигателя	2	4	6	8	10	12
BA200, 1PBA200	3400	4500	5100	5500	-	-
BRA200, 1PBRA200	3500	4200	4600	5200	-	-
BA225, 1PBA225	4000	5600	6500	7200	-	-
BRA225, 1PBRA225	3400	4500	5100	5600	1	-
BA250, 1PBA250	4500	6700	8000	8500	1	-
BRA250, 1PBRA250	4000	5700	6500	7200	1	-
BA280, 1PBA280	4300	6800	6200	6200	1	-
BRA280, 1PBRA280	4400	6800	8000	8500	1	-
BRA315S, 1PBRA 315S	4300	6700	7000	7000	10000	11000
BRA315M4IE2, M6, M8 1PBRA315M4E2, M6, M8	-	6700	7000	7000	10000	11000
BRA315L, 1PBRA315L	5100	7300	8200	9300	10000	11000
BRA315M2, M4IE3 1PBRA315M2, M4IE3	5100	7300	-	-	10000	11000
BA355, 1PBA355	7100	11500	13000	14100	16000	17000
BRA355, 1PBRA355	7000	11300	13000	14200	-	-

При наличии осевой нагрузки и вертикальном положении вала радиальная нагрузка устанавливается по согласованию с разработчиком двигателей.

1.4.7 Охлажление

Для наружного охлаждения IC411 в двигателе применен вентилятор, насаженный на вал. Вентилятор, в зависимости от назначения и типа двигателя, изготовлен из пластика или алюминиевого сплава. Охлаждение происходит вследствие всасывания воздуха через отверстия в кожухе вентилятора и прохождении его через ребра охлаждения на корпусе двигателя. Для данного способа охлаждения вращение вала двигателя может быть реверсивным.

Наружное охлаждение IC418 двигателей типа ВАБ, BRAБ обеспечивается потоком воздуха от осевого вентилятора приводного механизма.

Скорость воздушного потока у поверхности ребер станины сообщается по запросу.

1.4.8 Встраиваемые элементы

Их наличие в двигателе определяется условием контракта на поставку.

1.4.8.1 Контроль температуры обмотки статора

РТС терморезисторы с положительным температурным коэффициентом

Для защиты двигателей в аварийных режимах от перегрева обмотки статора в лобовые части обмотки могут быть встроены, по одному в каждую фазу, и соединенные последовательно терморезисторы типа РТС с характеристиками по DIN 44082.

Характеристики одного датчика	Класс изоляции обмотки			
для контроля состояния двигателя	F	Н		
- номинальная температура датчика в цепи «предупреждения», °C	130	150		
- номинальная температура датчика в цепи «отключения», °C	150	170		
- сопротивление в холодном состоянии, Ом 1)	≤ 250	≤ 250		
- сопротивление в цепи «предупреждения» аварийный сигнал, Ом 1)	≥ 1330	≥ 1330		
- сопротивление отключения двигателя в цепи «отключения», Ом $^{1)}$	≥ 1330	≥ 1330		
- измерительное напряжение, В 1)	≤ 2,5	≤ 2,5		

¹⁾ Значения сопротивления и напряжения для цепи увеличивается на количество последовательно соединенных датчиков.

Количество последовательно соединенных датчиков указано в схеме, расположенной в коробке выводов. Типовая схема указана на рисунках А.2.1 и А.2.2 приложения А.

Для подключения цепей терморезисторов выводные концы выведены в коробку выводов и подсоединены к клеммам. Маркировка выводных концов по МЭК 60034-8:

- «1ТР1 и 1ТР2» для цепи «отключения»:
- «2TP1 и 2TP2» для цепи «предупреждения».

Pt100 термопреобразователи сопротивления

Для защиты двигателей в аварийных режимах от перегрева обмотки статора в лобовые части обмотки могут быть встроены термопреобразователи сопротивления Pt100 с двухпроводной или трехпроводной схемой с номинальной статической характеристикой α =0,00385°C⁻¹ по ГОСТ 6651.

Количество установленных датчиков указано в схеме, расположенной в коробке выводов. Типовая схема указана на рисунках А.3.1 и А.3.2 приложения А.

Для подключения цепей термопреобразователей выводные концы выведены в коробку выводов и подсоединены к клеммам. Маркировка выводных концов по МЭК 60034-8:

- «1R1-1R2», «2R1-2R2» для 2-х проводной схемы цепь «отключения»
- 2-а датчика в 2-х фазах;
- «4R1-4R2», «5R1-5R2» для 2-х проводной схемы цепь «предупреждения»
- 2-а датчика в 2-х фазах;
- «1R1-1R2», «2R1-2R2», «3R1-3R2» для 2-х проводной схемы цепь «отключения»
- 3-и датчика в 3-х фазах;
- «4R1-4R2», «5R1-5R2», «6R1-6R2» для 2-х проводной схемы цепь «предупреждения»
- 3-и датчика в 3-х фазах;
- «1R1-(1R2:1R2)», «2R1- (2R2: 2R2)» для 3-х проводной схемы цепь «отключения»
- 2-а датчика в 2-х фазах;
- «4R1- (4R2: 4R2)», «5R1-(5R2:5R2)» для 3-х проводной схемы цепь «предупреждения»
- 2-а датчика в 2-х фазах;
- «1R1-(1R2:1R2)», «2R1- (2R2: 2R2)», «3R1-(3R2:3R2)» для 3-х проводной схемы цепь «отключения» 3-и датчика в 3-х фазах;
- «4R1-(4R2:4R2)», «5R1-(5R2:5R2)», «6R1-(6R2:6R2)» для 3-х проводной схемы цепь «предупреждения» 3-и датчика в 3-х фазах.

Характеристики одного датчика	Класс изоляции обмотки			
для контроля состояния двигателя	F	Н		
- температура предупреждения, аварийный сигнал, °C	135	160		
- температура отключения, °С	150	175		

 $\mathit{Измерениe}$ сопротивления термопреобразователей проводится измерительным током $\leq \mathit{Im} A$

Сопротивление цепи термопреобразователей в холодном состоянии двигателя должно соответствовать температуре окружающей среды по таблице номинальной статической характеристики ГОСТ 6651

Биметаллические термовыключатели

Для защиты двигателей в аварийных режимах от перегрева обмотки статора в лобовые части обмотки могут быть встроены, по одному в каждую фазу, и соединенные последовательно нормально замкнутые биметаллические термовыключатели типа «S01» или «S06» фирмы «Thermik»

Характеристики одного датчика	Класс изоляц	ии обмотки	
для контроля состояния двигателя	F	Н	
температура срабатывания датчика в цепи «предупреждения», аварийный сигн	130	150	
температура срабатывания датчика в цепи «отключения», °С	150	170	
ток при $AC \le 250 B^{-1}$, A	$\cos f = 1$	≤ 2,5	≤ 2,5
ток при $AC \le 250 B^{1}$, A	$\cos f = 0.6$	≤ 1,6	≤ 1,6
ток при DC \leq 12 B ¹ , A	для S01	≤ 2,5	≤ 2,5
ток при $DC \le 24 B^{1}$, A	≤ 2,5	≤ 2,5	
сопротивление контакта, Ом		≤ 0.05	≤ 0.05

¹⁾ Значения измерительного напряжения для цепи увеличивается на количество последовательно соединенных датчиков

Примечание: Ограничение по токам датчиков в цепи управления для снижения самонагрева. Количество последовательно соединенных датчиков указано в схеме, расположенной в коробке выводов. Типовая схема указана на рисунках А.4.1 и А.4.2 приложения А.

Для подключения цепей термовыключателей выводные концы выведены в коробку выводов и подсоединены к клеммам. Маркировка выводных концов по МЭК 60034-8:

- «1ТВ1 и 1ТВ2» для цепи «отключения»;
- «2ТВ1 и 2ТВ2» для цепи «предупреждения».
- 1.4.8.2 Обогрев обмотки

Двигатели могут быть укомплектованы ленточным антиконденсатным нагревателем, который закреплен на лобовой части обмотки статора.

Нагреватель рассчитан на питание от сети переменного тока напряжением 210В - 230В частотой 50 Гц мощностью:

- 50Bт для BA(Б)200, BRA(Б)200, BRA(Б)225;
- 100Bт для BA(Б)225, BRA(Б)250; BA(Б)250, BRA(Б)280, BA(Б)280, BA(Б)315, BRA(Б)315
- 100Bт*2 для BA(Б)355, BRA(Б)355

Схема подключения расположена в коробке выводов. Типовая схема указана на рисунке А.6 приложения А.

Для подключения цепей нагревателя выводные концы с маркировкой HE1 и HE2 выведены в коробку выводов и подсоединены к клеммам.

Напряжение на нагреватель должно подаваться во время простоя двигателя в условиях повышенной влажности и температурах ниже минус 20°C обязательно, при температуре ниже 0°C рекомендуемо.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЕЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ!

- 1.4.8.3 Контроль температуры подшипников
- а) Для контроля температуры подшипников двигатели могут быть укомплектованы датчиками. Возможные варианты датчиков:
- термопреобразователь сопротивления с номинальной статической характеристикой Pt100 по ГОСТ 6651 (номинальное сопротивление R_{\circ} =100 Ом и температурный коэффициент сопротивления α = 0,00385°C⁻¹), двух- или трехпроводная схема оговаривается при заказе;
- термопреобразователь сопротивления с номинальной статической характеристикой 50M по ГОСТ 6651 (номинальное сопротивление R_{\circ} =50 Ом, температурный коэффициент сопротивления α = 0.00428°C⁻¹), двух- или трехпроводная схема оговаривается при заказе;
- преобразователь термоэлектрический (термопара) типа ТХА с номинальной статической характеристикой ХА(K) по ГОСТ Р 8.585.
- преобразователь термоэлектрический (термопара) типа ТХК с номинальной статической характеристикой ХК(L) по ГОСТ Р 8.585.

Подключение кабелей управления в коробке выводов двигателя схема подключения расположена в коробке двигателя:

- типовая схема для термопреобразователей сопротивления Pt100 указана на рисунке A.5.1 приложения A;
 - маркировка выводных концов по МЭК 60034-8
 - «7R1 (7R2:7R2)» сторона D-end;
 - «8R1 (8R2:8R2)» сторона N-end.
- типовая схема подключения преобразователей термоэлектрических типа ТХА или ТХК указана на рисунке A.5.2 приложения A;
 - маркировка выводных концов по МЭК 60034-8
 - «9R1 9R2» сторона D-end;
 - «10R1 10R2» сторона N-end.

Подключение кабелей управления в коробке приводного оборудования или в собственной коробке датчика.

Схема подключения указана в паспорте термопреобразователя.

Варианты установки датчиков указаны на рисунках в приложении К.

Выбор варианта установки датчика определяется при заказе.

б) Для контроля температуры подшипников двигатели могут быть поставлены без датчика с отверстиями в подшипниковых щитах.

Варианты исполнения отверстий указаны на рисунках и в таблице приложения К.

Выбор варианта исполнения отверстий определяется при заказе.

Отключение двигателя по предельной температуре подшипника, указанной в пункте 3.2.

Аварийный сигнал на 10-15°C ниже предельно допустимой температуры.

Измерение сопротивления термопреобразователей проводится измерительным током ≤ 1 мA.

1.4.8.4 Контроль вибрации

В двигателях могут быть предусмотрены отверстия для установки датчиков измерения вибрации. Размеры отверстий показаны в приложении М.

Рекомендуемые типы датчиков:

- датчик для измерения среднеквадратического значения виброскорости ИВД-1;
- емкостной вибропреобразователь DVA-1-3-2 для измерения виброперемещения, тип входного интерфейса 1CP:
- емкостной вибропреобразователь DVA-1-4-1 для измерения среднеквадратического значения виброскорости, тип входного интерфейса 4-20 мА;
- датчик искробезопасных ударных импульсов SPM 42011-R, тип входного интерфейса 4-20 мА.
 Допускается применение вибропреобразователей другого типа с аналогичными характеристиками.

1.5 Средства обеспечения взрывозащиты

Взрывозащищенность двигателей достигается за счет заключения электрических частей во взрывонепроницаемую оболочку по ГОСТ IEC 60079-1-2011, которая выдерживает давление взрыва внутри нее и исключает передачу взрыва в окружающую взрывоопасную среду, а также соблюдением общих технических требований к взрывозащищенному электрооборудованию по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 или ГОСТ 31610.0-2014.

Взрывонепроницаемость оболочки обеспечивается изготовлением из устойчивых к механическому воздействию материалов и использованием щелевой взрывозащиты.

Сопряжения деталей и узлов, обеспечивающие щелевую взрывозащиту, показаны на чертеже взрывозащиты (приложение Д). Эти сопряжения обозначены словом «Взрыв» с указанием допустимых параметров взрывозащиты по ГОСТ IEC 60079-1-2011. Взрывозащитые поверхности защищены от коррозии смазкой ЛИТОЛ-24 ГОСТ 21150 (для двигателей У1; У2,5) и ЦИАТИМ-221F ГОСТ 9433 (для двигателей УХЛ1; УХЛ2).

Коробка выводов комплектуется кабельными вводами или заглушками, сертифицированными в соответствие с действующими стандартами.

He использованные резьбовые отверстия под кабельные вводы должны быть закрыты, а не использованные кабельные вводы заглушены или заменены заглушками.

Все крепежные детали, а также токоведущие и заземляющие зажимы предохранены от самоотвинчивания с помощью пружинных шайб.

Заземляющие зажимы выполнены по ГОСТ 21130.

Электроизоляционные материалы, пути утечки и электрические зазоры приведены в приложении Д.

Максимальная температура наружной поверхности оболочки не превышает

- 150 °C для двигателей группы I для двигателей группы II:
- 85°C для температурного класса Т6
- 100 °C для температурного класса Т5
- 135 °C для температурного класса Т4 стандартное исполнение
- 200 °C для температурного класса Т3

Температурный класс Т5 и Т6 обеспечивается снижением мощности двигателя относительно номинальной в соответствии со спецификацией и маркированной мощностью на табличке.

На крышке коробки выводов имеется предупредительная надпись: «Предупреждение - открывать, отключив от сети».

На фирменной табличке двигателей с питанием от преобразователя частоты имеется маркировка «Питание через преобразователь».

Оболочка двигателей имеет степень опасности механических повреждений по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 или ГОСТ 31610.0-2014:

- для двигателей группы I «низкая»
- X знак, указывающий на специальные условия безопасного применения электрооборудования (двигатели испытаны на соответствие низкой опасности механических повреждений и при нормальной эксплуатации не должны подвергаться механическим повреждениям, которые могут привести к нарушению вида взрывозащиты или должны быть защищены (например, помещены в контейнер, навесом или защищены иным способом).
 - для двигателей группы II «высокая»

2 УСТАНОВКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Режим работы

Эксплуатация двигателей должна производиться в режиме работы S1 по ГОСТ IEC 60034 -1 в соответствии указанием на фирменной табличке. Эксплуатация в других режимах по согласованию с производителем.

2.1.2 Напряжение и частота сети.

Ограничения по напряжению и частоте сети указаны в пунктах 1.2.5 и 1.2.6

Ограничения по напряжению при работе двигателей от преобразователя частоты указаны в приложении В.

2.1.3 Монтаж

Установка двигателя только в соответствии с монтажным исполнением, указанным на фирменной табличке.

2.1.4 Внешние факторы вода и пыль

Установка и эксплуатация двигателей в соответствии со степенью защиты указанной на фирменной табличке см. пункт 1.2.8.

Значения запыленности для степеней защиты IP54 ≤ 100г/м2 и для IP55 ≤ 200г/м2.

2.1.5 Охлаждение

Способ охлаждения в соответствии с пунктом 1.2.9 и 1.4.7

Вокруг двигателя не должны находиться устройства или поверхности оказывающие влияния на дополнительный нагрев. Максимальная и минимальная температура окружающей среды должна, находиться в пределах указанного на фирменной табличке климатического исполнения см. пункт 1.3.2.

Расстояние от торца кожуха вентилятора до ближайшего препятствия должно быть $\geq d/4$, где d - диаметр входного отверстия в кожух.

Эксплуатация двигателей без вентилятора и кожуха вентилятора не допускается.

Для конструкции двигателей типа ВАБ, BRAБ без вентилятора, работающих в составе привода осевых вентиляторов и находящихся в потоке воздуха приводного вентилятора, минимальную скорость потока воздуха согласовать с производителем.

2.1.6 Вибрация и внешние механические факторы

Требование к внешним воздействующим механическим факторам от фундаментов (мест установки и монтажа) в соответствии с пунктом 1.3.3.

Требование к вибрации двигателя отдельно и в составе приводного механизма в соответствии с пунктом 1.2.11

2.1.7 Температура окружающей среды и климатические факторы

Эксплуатация двигателей допустима только для климатического исполнения указанного в типе двигателя на фирменной табличке см. пункт 1.3.2.

Независимо от указанного в типе двигателя климатического исполнения **номинальная мощность** двигателей, указанная на фирменной табличке, регламентирована для эксплуатации на высоте до 1000 м над уровнем моря и верхнем значении температуры окружающей среды не более плюс $40\,^{\circ}\mathrm{C}$, если иное значение не указано на фирменной табличке двигателя.

При эксплуатации двигателя на высоте свыше 1000 м и верхнем значении температуры окружающей среды более плюс 40 °C, нагрузка на двигатель должна быть снижена в соответствии с данными приведенными в таблицах.

Таблица снижения мощности в зависимости от температуры окружающей среды

Верхнее значение температуры окружающей среды	плюс 40°C	плюс 45°C	плюс 50°C	плюс 55°C	плюс 60°C
Коэффициент изменения допустимой мощности в зависимости от температуры, $\%$ (K_T)	1,00	0,95	0,90	0,85	0,80

Таблица снижения мощности в зависимости от высоты над уровнем моря

Высота над уровнем моря, м	1000	1500	2000	2400	3000	3500	4000	4300
Коэффициент изменения допустимой мощности в зависимости от высоты над уровнем моря, % (Кв)	1,00	0,98	0,95	0,93	0,88	0,84	0,80	0,74

При одновременном воздействии температуры окружающей среды на высоте свыше 1000 м допустимая нагрузка рассчитывается по формуле:

$$P_{\text{д}} = P_{\text{H}} \cdot K_{\text{T}} \cdot K_{\text{B}}, \Gamma_{\text{Д}} e$$

Рд - допустимая мощность, кВт;

Рн - номинальная мощность, кВт;

К_т - коэффициент изменения мощности в зависимости от температуры;

 $K_{\text{в}}$ - коэффициент изменения допустимой мощности в зависимости от высоты над уровнем моря.

Значение мощности нагрузки на валу двигателя можно определить по замеренному значению тока двигателя. Изменение мощности нагрузки в пределах $\pm 20\%$ от номинальной, указанной на табличке, прямо пропорционально изменению тока (пренебрегая нелинейностью характеристик двигателя).

$$P_{\text{нагрузки}} = (I_{\text{измеренное}}/I_{\text{ном}}) \cdot P_{2 \text{ ном}}$$

Более точное соотношение зависимости мощности нагрузки от тока запрашивайте у производителя.

Возможность работы двигателя при температурах \geq плюс 40° C без снижения мощности указанных в таблице запрашивайте у производителя.

2.1.8 Перегрузка

При номинальном значении напряжения и частоты питающей сети допускается следующая перегрузка: 1,5 номинального тока в течение 2 мин; 1,6 номинального тока в течение 15 с. Возможность работы с длительной перегрузкой по мощности согласовывается с производителем.

2.1.9 Подшипники

Максимальная радиальная нагрузка на подшипники от приводного механизма указана в разлеле 1.4.6.

Срок сохраняемости смазки в подшипниках и в подшипниковых узлах, максимально допустимая температура подшипников, срок службы в зависимости от температуры и обслуживание подшипников указаны в разделе 3.2.

2.1.10 Максимальное количество запусков

Двигатели допускают два последовательных пуска (с остановкой между пусками) из холодного состояния, с интервалом между пусками 3 - 5 мин или один пуск из горячего состояния через 1 ч после остановки агрегата.

При этом момент сопротивления нагрузки при пуске пропорционален квадрату частоты вращения и равен номинальному моменту при номинальной частоте вращения, а внешний момент инерции, J, $\kappa r/m^2$ не должен превышать рассчитанного по формуле

$$J = 0.04 \cdot P^{0.9} \cdot p^{2.5}$$
, где

Р – номинальная мощность двигателя, кВт;

р – число пар полюсов.

2.1.11 Показатели належности

2.1.11 HORasarcsin in	адежности
60000 ч,	- назначенный ресурс *
20 лет,	- назначенный срок службы *
30000 ч, не менее	- средний ресурс двигателей до капитального ремонта
20000 ч, не менее	- средняя наработка двигателя на отказ
20000 ч, не менее	- расчетная долговечность подшипников

* Для двигателей с повышенными показателями надежности, назначенный ресурс и назначенный срок службы указаны в паспорте.

Расчетная долговечность подшипников по механической усталости указана при максимальной нагрузке в соответствии с п.1.4.6.

Расчетный срок службы смазки указан в п.3.2.

2.1.12 Гарантийные обязательства указаны в паспорте на изделие.

2.2 Установка и ввод в эксплуатацию

2.2.1 Контроль перед установкой

Проверить целостность заводской упаковки на наличие повреждений.

Распаковать двигатель.

Виды упаковки в зависимости от требования заказа указаны в разделе 5.

Проверить двигатель на наличие механических повреждений и повреждений лакокрасочных покрытий. При обнаружении повреждений свяжитесь с продавцом или с производителем.

Для строповки двигателя использовать специальные грузовые приспособления, предварительно проверив надежность их резьбового соединения. Подвешивание двигателя за другие места недопустимо. Грузовые приспособления рассчитаны только на собственную массу двигателя.

Проверить наличие паспорта, инструкций, данные на фирменной табличке на соответствие требованиям заказа и условиям эксплуатации.

При всех видах транспортировки двигателя к месту монтажа в упаковке или без неё не допускается резких толчков, ударов и повреждений лакокрасочных покрытий.

Блокировка подшипников

У двигателей с роликовыми подшипниками на момент транспортировки вал двигателя, во избежание повреждений подшипника, блокируется специальными винтами, обозначенными красной краской и информационными табличками, или с помощью транспортных креплений, установленных на конец вала. Перед проверкой вращения вала разблокировать вал двигателя. Фиксирующие винты должны быть вывернуты на 5-10 мм и зафиксированы контргайкой. Транспортные приспособления удалить с вала двигателя. Проверить от руки свободное вращение вала двигателя. При вращении не должно быть стуков, задеваний, треска и шума подшипников

Для степени защиты IP55 проверить наличие уплотнительных манжет на валу двигателя, их целостность и правильную установку. Конструкция манжет для тех или иных условий эксплуатации определена производителем.

Для последующих транспортировок вал должен быть заблокирован.

2.2.2 Расконсервация

Все присоединительные поверхности двигателя: выходной конец вала, присоединительные поверхности фланцевого щита, опорная поверхность лап очистить от консервационной смазки и промыть уайт-спиритом или бензином. Наружную поверхность двигателя очистить от пыли.

2.2.3 Сопротивление изоляции и целостность схем

Проверить сопротивление изоляции обмоток, встроенных в обмотку статора элементов и целостность схем перед:

- любым первым подключением двигателя к питающему напряжению на холостом ходу без приводного механизма с целью проверки работоспособности и дефектов;
 - монтажом с приводным механизмом.

Сопротивление изоляции

В практически холодном состоянии сопротивление изоляции обмоток статора двигателя и обмоток встроенных элементов (термозащиты, ленточных нагревателей) относительно корпуса двигателя, между фазами обмотки двигателя и между обмотками встроенных элементов должно быть не ниже 10 МОм.

Если сопротивление ниже, то двигатель следует просушить (см. Приложение Б).

Измерение сопротивления изоляции следует производить при номинальном напряжении обмотки до 500 В включительно - мегаомметром на 500 В; при номинальном напряжении обмотки свыше 500 В - мегаомметром на 1000 В.

Сушка двигателя см. Приложение Б.

При наличии в коробке выводов силикагеля, его удалить.

Целостность схем

Измерение сопротивления обмоток производить омметром с измерением по постоянному току классом точности ≤ 0.5, с диапазоном измерения от 1 мОм до 100 Ом. Значение сопротивления регламентируется производителем и при необходимости сообщаются по запросу. Схемы показаны на рисунках А.1.1 и А.1.2 приложения А.

Измерение сопротивления цепи РТС терморезисторов производить омметром при подаче напряжения постоянного тока не более 2,5 В на один датчик. Характеристики терморезисторов указаны в пункте 1.4.8.1.

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕРЯТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕГАОММЕТРОМ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Измерение сопротивления цепи термометров сопротивления Pt100 производить омметром с измерением по постоянному току ≤ 1 мА классом точности $\leq 0,5$. Характеристики термометров сопротивления Pt100 указаны в пункте 1.4.8.1.

Измерение сопротивления цепи нормально замкнутых биметаллических термовыключателей производить омметром классом точности ≤ 0.5 . Характеристики терморезисторов указаны в пункте 1.4.8.1.

Измерение сопротивления цени ленточного нагревателя производить омметром с измерением по постоянному току классом точности ≤ 0,5 с диапазоном измерения от 0,1 до 10 кОм.

Значение сопротивления

 $R = (220)^2 / P_{\text{наг}}$, где

Рнаг - мощность нагревателя (см. пункт 1.4.8.2).

2.2.4 Пробный пуск

Для проверки работоспособности двигателя допускается производить пробный пуск на холостом ходу, без монтажа на фундамент, раму, приводной механизм, без насаженных на вал двигателя полумуфт. Подключение двигателя см. пункт 2.2.5.4.

Пробный пуск необходимо делать с полушпонкой насаженной на вал двигателя.

Во избежание повреждения подшипников, у двигателей с роликовыми подшипниками, длительная работа на холостом ходу без нагрузки на подшипники недопустима.

У двигателей со специальными подшипниками (например, радиально упорными) пуск двигателя необходимо производить в положении, определенном монтажным исполнением.

2.2.5 Монтаж

2.2.5.1 Насадка ременных шкивов, зубчатых шкивов или полумуфт на конец вала

Перед насадкой конец вала должен быть очищен от консервационной смазки и смазан противозадирной пастой «KLUBER» - ALTEMP Q NB50 или аналогичными по свойствам.

Насаживаемые детали должны быть отбалансированы с полушпонкой.

Насадку деталей на вал двигателя производить без механических ударов, методом нагрева деталей, используя специальные инструменты (при наличии резьбовых отверстий в валах).

При наличии дренажных противоконденсатных устройств, эти устройства должны быть в самой нижней части лвигателя

2.2.5.2 Соосность

При монтаже двигателей следить за качественным состоянием фундамента, рамы или приводного механизма. Резонансная вибрация места установки (монтажа) не должна превышать требований пункта 2.1.6.

Для обеспечения соосности вала двигателя с приводным механизмом можно использовать Uобразные прокладки, устанавливаемые между лапами двигателя и фундаментом непосредственно под болт крепления.

Не допускается установка прокладки вдали от болта во избежание напряжений в лапе двигателя и ее поломки.

Допуск соосности вала двигателя с приводным механизмом ≤ 0.04 мм и угловое смещение ≤ 0.03 мм на длине 100 мм.

Насаженные массы деталей на вал двигателя, натяжка ремней при клиноременных передачах не должны создавать радиальные и осевые нагрузки на вал двигателя больше величин, указанных в каталоге производителя.

2.2.5.3 Защита от твердых частиц и влаги

Для двигателей вертикального исполнения устанавливаемых валом вниз без наличия защитного козырька на кожухе вентилятора принять меры по отсутствию попадания твердых частиц в отверстия кожуха вентилятора.

Для двигателей вертикального исполнения (валом вверх или вниз) при установке на открытом воздухе со степенью защиты IP54 и ниже установить над двигателем защитный козырек.

2.2.5.4 Подключение

Заземление

Перед подключением двигатель необходимо заземлить.

Внутри корпуса коробки выводов имеется заземляющая шпилька для подсоединения заземляющей жилы.

Для заземления оболочки двигателя предусмотрен болт заземления на станине.

Для двигателей, работающих от преобразователя частоты применять экранированные кабеля. Экран кабеля подсоединить к зажиму кабельного ввода см. приложение В.

Поверхности контактов мест заземления должны быть чистыми, сухими и не иметь ржавчины.

Подключение питающего напряжения

Для ввода питающего кабеля в коробку выводов использовать кабельные вводы, указанные в приложении Ж. После подключения кабеля, место ввода допускается загерметизировать герметиками для увеличения надежности крепления и обеспечения требуемой степени защиты.

Для подключения кабеля использовать контактные болты. Варианты присоединения силового кабеля показаны на рисунках Приложения Н. Момент затяжки контактных болтов указан в Приложении Л.

Подключение производить согласно схемам, имеющимся в клеммной коробке, и учесть данные по напряжению указанные на фирменной табличке.

Типовые схемы подключения приведены в приложении А.

Контактные болты и места контактов должны быть чистыми, сухими и не иметь ржавчины. Минимальные воздушные зазоры между неизолированными токопроводящими элементами и системой заземления не должны быть меньше значений, указанных в таблице.

Напряжение, В	Величина воздушного зазора, мм					
папряжение, в	вид взрывозащиты «е»	вид взрывозащиты «d»				
до 500 +10%	8	5				
до 630 +10%	10	5,5				
до 800 +10%	12	7				
до 1000 +10%	14	8				
до 1250 +10%	18	10				

Таблица значений воздушных зазоров

Следить, чтобы при монтаже в коробке выводов не было посторонних предметов и внутрь двигателя не попали крепежные детали.

Направление вращения

В стандартном исполнении все двигатели с поверхностным охлаждением могут вращаться в обе стороны. По умолчанию двигатели изготавливаются с направлением вращения по часовой стрелке (Правое), если смотреть со стороны привода при правильном подключении согласно схемам и черелования фаз.

Для изменения направления вращения поменять местами два силовых провода на контактных болтах.

Подключение цепей управления и встраиваемых элементов при их наличии

Для ввода кабеля управления использовать кабельные вводы в коробке выводов. Для подключения кабеля управления использовать специальные контактные панели в коробке выводов.

Контроль температуры обмотки статора

Подключение РТС терморезисторов производить с учетом требований пункта 1.4.8.1.

Подключение Pt100 термопреобразователей сопротивления обмотки производить с учетом требований пункта 1.4.8.1.

Подключение биметаллических термовыключателей производить с учетом требований пункта 1.4.8.1.

Обогрев обмотки

Подключение ленточного антиконденсатного нагревателя производить с учетом требования пункта 1.4.8.2.

Контроль температуры подшипников

При контроле температуры подшипников подключение датчиков контроля температуры производить с учетом требований пункта 1.4.8.3.

После подключения всех схем проверить надежную затяжку мест подключения кабельных вводов, герметичность ввода кабеля (при необходимости намотайте на кабель дополнительный слой изоляционного материала).

Закрыть крышку коробки выводов и надежно затянуть болты крепления.

2.3 Запуск двигателя

Перед пуском сделать профилактику подшипниковых узлов см. пункт 3.2.

- 2.3.1 Пробный пуск на холостом ходу без монтажа двигателя на раму и к приводному механизму для проверки его состояния и работоспособности производить с учетом пункта 2.2.4
 - 2.3.2 Пуск и работа в штатном состоянии с приводным механизмом

При прямом пуске от сети учитывать действие переходного процесса, в результате которого ток двигателя в начальный момент равен пусковому току и в процессе разгона снижается до номинального или меньшего значения в зависимости от статической нагрузки. Время разгона двигателя (снижение тока в сторону уменьшения от пускового значения) зависит от момента инерции системы и пусковых характеристик двигателя (значений пускового, минимального и максимального моментов).

Допускается прямой пуск от сети при напряжении, равном 80% от номинального.

При пуске от сети с переключением звезды на треугольник напряжение сети должно соответствовать напряжению двигателя при соединении в треугольник. При этом запуске учитывать переходный процесс, оговоренный выше при прямом пуске со следующим условием: в начальный момент запуска на звезде пусковой ток двигателя ниже регламентированного значения в 3 раза; пусковой, минимальный и максимальный моменты двигателя ниже регламентированных значений в 3 раза.

2.3.3 Требования по пуску в составе частотного привода указаны в приложении В.

3 ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Условия эксплуатации должны соответствовать назначению изделия и его характеристикам.

3.1 Действия в экстремальных условиях

Двигатель немедленно (аварийно) отключить от сети в следующих случаях:

- появление дыма или огня в двигателе или в его пускорегулирующей аппаратуре;
- вибрация сверх допустимых норм, угрожающая целостности двигателя;
- поломка приводного механизма;
- нагрев подшипника сверх допустимой температуры

В случае возгорания двигателя для его тушения необходимо применять только углекислотные огнетушители.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЯТЬ ПЕННЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ.

3.2 Подшипники и подшипниковые узлы

Информация по типам подшипников в зависимости от габарита двигателя указана в пункте 1.4.6.

Срок сохраняемости стандартно применяемых смазок в подшипниках или подшипниковых узлах до ввода в эксплуатацию или при длительном простое:

- не более 3-х лет при нормальных условиях хранения двигателя в отапливаемых, не содержащих пыли и вибрации помещениях;
 - не более 2-х лет при хранении в не отапливаемых помещениях или на открытом воздухе.

По истечении срока сохраняемости смазки:

а) подшипниковые узлы с открытыми подшипниками с заложенной смазкой перед вводом в эксплуатацию необходимо разобрать, старую смазку удалить, промыть, заложить новую смазку.

Эту процедуру нужно проводить при переконсервации двигателей при хранении на более длительные сроки (указанные выше) с целью сохраняемости подшипников; в противном случае возможно потребуется замена подшипников.

б) подшипниковые узлы с открытыми подшипниками с пополнением смазки для хранения на более длительные сроки (указанные выше) необходимо переконсервировать.

Процесс переконсервации пополнением смазки:

- снять на время смазывания уплотнительные пробки из отверстий выпуска смазки (если пробки установлены);
- ввести новую смазку в подшипник, в количестве не менее половины от рекомендуемого в таблице, а потом вращать двигатель в течение 5-10 мин;
 - после останова двигателя добавлять смазку до количества, указанного в таблице;
 - закрыть выпускные отверстия уплотнительными пробками.

Переконсервацию можно производить, не включая двигатель, вводить смазку в количестве, указанном в таблице, но в данном случае есть вероятность остатка большего количества старой смазки.

Цель консервации — максимально заполнить подшипниковый узел смазкой для предотвращения попадания и скапливания влаги, т. к. после обкатки двигателей на заводе перед упаковкой часть смазки выходит из отверстий выпуска смазки и в таком исполнении надежность сохраняемости подшипниковых узлов - не более указанных сроков.

3.2.1 Уход за закрытыми подшипниками

Подшипники отсутствуют у данного типа двигателей.

 3.2.2 Уход за открытыми подшипниками с заложенной смазкой на весь срок эксплуатации (без пополнения смазки).

Для двигателей, оснащенных открытыми подшипниками с долговременной смазкой, срок службы смазки указан в таблице при работе в условиях температуры окружающей среды не более плюс 40 °C. Для каждых 10 °C повышения температуры окружающей среды табличное значение срока службы смазки уменьшается в 0,7 раза. Максимально допустимое повышение температуры окружающей среды на 20 °C уменьшает значение срока службы смазки в 2 раза.

При работе в условиях температуры окружающей среды плюс 25 °C можно ожидать удвоенного срока эксплуатации.

Для двигателей вертикальной установки срок службы подшипников уменьшается в 2 раза.

Максимально допустимая температура подшипника при эксплуатации плюс 120 °C.

Независимо от температуры окружающей среды в зоне подшипника со стороны привода может быть увеличена температура в связи с ухудшением отвода тепла из-за установки в зоне приводного вала оградительных конструкций. Учитывать этот фактор и измерять температуру воздуха в зоне подшипника или температуру подшипника. В оградительных сооружениях сделать вентиляционные окна.

После окончания срока службы смазки подшипниковый узел необходимо разобрать.

При хорошем состоянии подшипника - промыть подшипник, удалить старую смазку из подшипникового узла, и *произвести полную замену смазки*.

При плохом состоянии подшипника – подшипник заменить.

Таблица - Срок службы смазки открытых подшипников с заложенной смазкой

Типоразмер двигателя	для долго при номи Горизонт	Срок службы смазки для подшипников для долговременной смазки в часах эксплуатации при номинальной частоте вращения в об/мин Горизонтальная установка двигателя Шариковые подшипники							
	3600	3000	1800	1500	1200	≤1000	D-end	N-end	
BA(Б)200 1PBA200 BRA200, 225 1PBRA200, 225	17000	24000	33000	33000	33000	33000	70	60	
BA(Б)225 1PBA225 BRA(Б)250 1PBRA250	12000	17000	33000	33000	33000	33000	80	70	

Указанные сроки службы смазки действительны для двигателей, введенных в эксплуатацию до одного года после даты изготовления

3.2.3 Уход за открытыми подшипниками с пополнением смазки через ниппель

У двигателей, простоявших до года после даты изготовления или после последней консервации подшипниковых узлов, при первом запуске необходимо вывернуть пробки из каналов выхода смазки и ввернуть обратно через 1-2 часа работы. Данная процедура необходима для выхода излишка смазки с целью снижения нагрева подшипника.

У двигателей после года хранения (простоя) перед эксплуатацией необходимо подшипники пополнить новой смазкой.

Для двигателей, оснащенных открытыми подшипниками с пополнением смазки, в процессе эксплуатации при температуре окружающей среды плюс 20°C, периодичность пополнения смазки в моточасах указана в таблице. При измерении температуры встроенными термометрами сопротивления в подшипниковом узле примерная температура подшипника плюс 80°C, а при внешнем измерении температуры поверхности щита в зоне подшипника, температура подшипника оценивается как температура щита, увеличенная на 10°C.

Если не достигнуто количество моточасов, пополнение смазки производить не реже одного раза в год - рекомендуемо и в два года - обязательно.

При увеличении температуры окружающей среды или температуры подшипника на каждые 15°C периодичность уменьшается в 2 раза. Максимально допустимое увеличение температуры окружающей среды до плюс 60°C.

В благоприятных условиях значения могут быть увеличены не более чем в два раза, если температура подшипника ниже плюс 70° C.

Таблица - Периодичность пополнения смазки подшипников

Типоразмер двигателя	Количе смазки грамма каждый подшиг	в х на і	Периодичность пополнения смазки в моточасах эксплуатации при номинальной частоте вращения в об/мин Горизонтальная установка двигателя Шариковые подшипники					
	D-end	N-end	3600	3000	1800	1500	1000	500-900
BA(Б)200 1PBA200 BRA(Б)200,225 1PBRA200,225	230	200	4000	6000	11000	12000	16000	20000

BA(Б)225 1PBA225 BRA(Б)250 1PBRA250	260	230	3000	5000	10000	11000	15000	19000
BA(Б)250 1PBA250 BRA(Б)280 1PBRA280	330	260	2500	4000	9000	10000	14000	18000
BA(Б)280 1PBA280 BRA(Б)315 1PBRA315	370	330	2000	3500	8000	9000	13000	17000
ВА(Б)315 ВА315	450	330	2000	3500	6500	7500	11000	15000
BA(Б)355 1PBA355 BRA(Б)355 1PBRA355	600	450	1200	2000	4200	5500	10000	12000

Для двигателей вертикальной установки периодичность пополнения смазки подшипников уменьшается в 2 раза.

Для двигателей, оснащенных роликовыми подшипниками, периодичность пополнения смазки уменьшается в 2 раза.

Максимально допустимая температура подшипника при эксплуатации плюс 120°С.

Независимо от температуры окружающей среды в зоне подшипника со стороны привода может быть увеличена температура в связи с ухудшением отвода тепла из-за установки в зоне приводного вала оградительных конструкций. Учитывать этот фактор и измерять температуру воздуха в зоне подшипника или температуру подшипника. В оградительных сооружениях сделать вентиляционные окна.

В процессе эксплуатации пополнение смазки производить по достижении количества моточасов, указанных в таблице, но не реже одного раза в год.

Для пополнения рекомендуется применять смазки, заложенные заводом изготовителем, или аналогичные высококачественные пластичные смазки с аналогичными характеристиками.

Таблица – Типы применяемых смазок

Клима- тиче- ское испол- нение	Кате гория разме- щения	Тип пластичной смазки	Температурный диапазон смазки,	Класс NLGL	Вязкость базового масла при +40°C, мм²/с	Скоростной фактор	Условная	Исполь- зование в двигателе
Пластич	ные смаз	ки для эксплуатации при t _{воз.}	°С от - 45°С	до +	- 55°C	υ÷	ΣH	
ОМ, У, Т		UNIREX N2	-30+150		115	+	1	Стандартное
ХЛ	4, 5	UNIREX N3	-20+165	3	115	+	1	Î
УХЛ	4, 5	Omnilith MB2	-10+165	2	113	+	1	Стандартное
		Shell Gadus S5 V100 2	-50+150	2	100	++	1	
		Mobilith SHC 100	-40+150	2	100	++	1	
		Klüberplex BEM 41-132	-40+150	2	120	++	1	
Пластич	ные смазк	и для эксплуатации при низких	температу	/pax	t воз от - 60°C	2 до + 5	50°C	
ХЛ	1, 2, 3	ЦИАТИМ-221F	-60+160	2	85	+	2	Стандартное
УХЛ О	1, 2, 3	KLUBER ISOFLEX ALLTIME SL2	-50+150	2	25	++	2	
U	1, 2, 3	KLUBER ASONIC GLY 32	-50+140	2	25	++	2	
		ТОМФЛОН ПАО 60М	-60+140	2	25-30	-	2	

Примечание. 1. Линейная скорость тел качения подшипника:

- для «+» менее 530000 мм /мин ⁻¹;
- для «++» от 530000 мм /мин ⁻¹ и до 700000 мм /мин ⁻¹ 2. В случае использования смазки, не соответствующей указанной в таблице, или использование других типов смазки, на двигателе будет установлена табличка с указанием типа смазки.

Совместимость между собой разных типов пластичных смазок:

- условной группы «1» совместимы;
- условной группы «2» совместимость, требуется консультация у производителя;
- условных групп «1», «2» несовместимы.

ВНИМАНИЕ: при смешивании смазок разных марок требуется консультация у производителей смазочных материалов на их совместимость!!!

Перед пополнением вывернуть пробки из каналов выхода смазки.

Процесс пополнения смазки при вращающемся двигателе:

- ввести новую смазку в подшипники в количестве, указанном в таблице;
- дать двигателю вращаться 1-2 часа, чтобы убедиться в удалении лишней смазки из каналов выхода смазки;
 - закрыть выпускные отверстия пробками.

Процесс пополнения смазки при остановленном двигателе:

- ввести новую смазку (половину от рекомендуемого количества) в подшипники, включить двигатель на 5-10 мин:
 - после останова двигателя добавить смазку до количества, указанного на таблице:
- дать двигателю вращаться 1-2 часа, чтобы убедиться в удалении лишней смазки из каналов выхода смазки;
 - закрыть выпускные отверстия пробками.

Пробки для выхода смазки установлены только со стороны выходного конца вала для монтажного исполнения IM10XX.

Со стороны вентилятора и со стороны фланца монтажного исполнения IM20XX, IM30XX отверстия для выхода смазки пробками не закрываются.

Во время пуска может случиться, что некоторое время будут слышны сильные шумы, создаваемые подшипником. Шумы в подшипнике не представляют опасности, если ещё не была достигнута рабочая температура и шумы обусловлены повышенной густотой и динамической вязкостью смазки подшипника.

В процессе эксплуатации двигателя допускается выход избыточного количества смазки через манжету по валу двигателя.

3.3 Техническое обслуживание

Порядок проведения технического осмотра (далее ТО) и периодичность проведения указаны в таблице. По истечении 3-х лет эксплуатации периодичность проведения ТО повторяется.

Меры по обеспечению взрывозащиты двигателя при техническом осмотре указаны в разделе 4.2.

Место положения отверстия стока воды двигателей монтажного исполнения IM30XX показано на Рисунке 1.

Проверку сливных отверстий проводят в период первого технического осмотра.

Периодичность проверки сливного отверстия указана в таблине




Рисунок 1- Отверстие для стока воды

	таолица периодичности проведения тех	пи теского	оослуживания
№ TO	Порядок проведения технического обслуживания двигателя	Периоди- чность	Примечание
ТО1	 проверить отсутствие длительно действующей перегрузки двигателя по току (мощности) проверить отсутствие повышенной вибрации (правильность сопряжения, юстировку двигателя с приводным механизмом) проверить отсутствие повышенного шума подшипников, увеличение нагрева в подшипниковых узлах проверить места крепления двигателя к оборудованию (затяжку резьбовых соединений лап и фланца двигателя к оборудованию, отсутствие механических повреждений лап, фланцевого щита и соответствующих мест крепления приводного оборудования) проверить сопротивление изоляции обмоток проверить затяжку штуцера кабельного ввода, отсутствие проворачивания и выдергивания кабеля из кабельного ввода (от руки) проверить состояние заглушек для стока воды (при их наличии) в двигателях со степенью защиты IP55 и выше, при необходимости - убедиться в отсутствии грязи, воды, снега в сливных отверстиях двигателя с фланцевым исполнением - валом вверх; в холодное время года, при размещении двигателя на открытой площадке, под навесом, в неотапливаемом помещении убедиться в отсутствии обледенения вала, вращающихся частей, при обнаружении наледи её удалить 	по истечении ~500 мото часов, самое позднее после одного года эксплу атации	п.2.2.3 приложение Б раздел 3.3 рис.1
TO2	- при неблагоприятных условиях эксплуатации (сильное загрязнение, высокая внешняя вибрация, повышенная влажность, резком перепаде температур окружающего воздуха, неотапливаемые помещения), при необходимости, повторить техническое обслуживание 1 ТО	по истечении 2-х лет эксплу атации	
	См. 1 ТО и дополнительно ниже перечисленные проверки - проверить затяжку крепления всех резьбовых соединений, в том числе электрических соединений в коробке выводов	по истечении	Приложение Л
тоз	- проверить качество поверхности электрических контактов в коробке выводов и заземлений (отсутствие окисления, изменения цвета и ржавчины, отсутствие повреждения изолирующих трубок между проводом и наконечником, отсутствие повреждения изоляции силовых проводов в местах разделки кабеля)	~9000 мото часов ~3 года эксплу атации	
	- проверить состояние поверхности лакокрасочных покрытий		
Замена уплотни- тельных деталей	- манжеты уплотнения вала (степень защиты IP55 и выше)	через каждые 3 года эксплуа- тации	рис. Г.1 поз. 2, 20
Замен	 прокладки уплотнительные между крышкой и корпусом коробки выводов 	через каждые	рис. Г.1 поз. 49

№ TO	Порядок проведения технического обслуживания двигателя	Периоди- чность	Примечание
	 прокладка уплотнительная между корпусом кабельного ввода и коробкой выводов 	6 лет эксплу	рис. Г.1 поз. 50
	- втулка уплотнительная внутри кабельного ввода (при заказе ЗИП втулки уплотнительной указать номер двигателя)	атации	Приложение Ж
иков ки	- заменить закрытый подшипник (закрытые подшипники отсутствуют у данного типа двигателей)		п. 3.2.1 раздел 4.1
подшипников ена обмотки	- заменить открытый подшипник с заложенной смазкой на весь срок эксплуатации (потребуется разборка двигателя) См. *		п. 3.2.2 раздел 4.1
ена под замена	- заменить открытый подшипник с пополнением смазки (потребуется разборка двигателя) См. *		п. 3.2.3 раздел 4.1
Замена и заме	- заменить обмотку (потребуется разборка двигателя)		раздел 4.1

Примечание.

При сопряжении через эластичные муфты расчетный срок службы подшипников L10 не менее 40000 часов.

При сопряжении через клиноременную, зубчатую передачи осевых вентиляторов или других механизмов большой массы, смонтированных на вал двигателя, расчетный срок службы подшипников L10 сообщается по запросу при предоставлении осевых и радиальных нагрузок на вал двигателя. Фактический срок службы подшипников зависит от многих факторов, включая условия смазывания (своевременное обслуживание по смазыванию), качества смазки, степени загрязненности, наличия перекосов, условий окружающей среды и внешних вибраций. При 96% надежности расчетный срок службы подшипников сокращается в 2 раза.

Фактическое состояние подшипников необходимо проверять при ТО (визуально на наличие посторонних шумов или мониторингом с помощью технических средств).

3.4 Консервация

Перед консервацией необходимо очистить двигатель от пыли, грязи и продуть сухим воздухом под давлением 1,2-2 атм. и удалить следы ржавчины. Повреждённые поверхности с лакокрасочными покрытиями восстановить.

Консервация предусматривает нанесение на наружные неокрашенные сопрягаемые поверхности деталей и узлов двигателя временного покрытия с целью предохранения от коррозии на время транспортирования и хранения.

Консервация подшипниковых узлов см. раздел 3.2.

При консервации незащищенные места двигателей (выходной конец вала со шпонкой, опорные поверхности лап или фланца, заземляющие зажимы и места под них, таблички и т.д.) очистить от старой смазки, обезжирить и покрыть тонким слоем масла К-17 ГОСТ10877 или другими консервационными смазками. На выходной конец вала после нанесения смазки необходимо установить колпачок или обернуть парафинированной бумагой по ГОСТ 9569 и обвязать шпагатом

Допустимый срок сохраняемости двигателей в упаковке и с консервацией изготовителя указан в паспорте двигателя. По истечении указанного срока необходимо произвести переконсервацию.

^{*} Расчетный срок службы подшипников L10 по ISO 281 в часах эксплуатации по механической усталости зависит от радиальных и осевых нагрузок на вал двигателя от приводного механизма

Если двигатель используется сезонно, тогда в конце каждого сезона его необходимо очистить и смазать. В начале нового рабочего сезона до ввода двигателя в эксплуатацию проверить смазку подшипников. Во время простоя в холодное время года при температурах ниже минус 20°C перед пуском необходимо проверить состояние изоляции.

При необходимости двигатель просушить.

4 РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

4.1 Разборка и сборка двигателя

Типовая конструкция двигателя приведена на рисунке приложения Г.

Конструкция конкретного двигателя может отличаться от типовой.

Разбирать двигатель только в случае крайней необходимости (например, для замены подшипников, для ремонта обмотки).

Разборку двигателя производить в помещениях, препятствующих попаданию на него и внутрь пыли, грязи, посторонних предметов и атмосферных осадков.

Перед разборкой необходимо очистить наружную поверхность двигателя, внимательно изучить способ соединения составных частей.

При разборке и сборке двигателя не допускать:

- ударов по корпусным деталям, валу и подшипникам;
- повреждения взрывозащитных поверхностей;
- попадания бензина или керосина на обмотку двигателя при удалении консервационной смазки с посадочных и взрывозащищенных поверхностей.
 - 4.1.1 Разборку двигателей производить в следующем порядке:
 - отключить двигатель и отсоединить его от источника питания!
 - отсоединить двигатель от механизма;
 - снять с рабочего конца вала полумуфту (шкив, шестерню);
 - извлечь шпонку 1;
 - отвернуть болты 24 и снять кожух 23;
 - вынуть кольцо пружинное 19 и снять вентилятор 16 с помощью съемника;
- отвернуть винты 5, крепящие крышку подшипниковую 3 со стороны привода, снять крышку и вынуть кольцо пружинное 4;
 - отвернуть винты 7, крепящие подшипниковые щиты 6 и 13;
 - снять подшипниковый щит 6;
- вынуть ротор 12 (вместе с подшипниками 22 и 27, крышками подшипников 14, 17, 26 и щитом подшипниковым 13) из статора 11, следя за тем, чтобы не повредить лобовые части обмотки статора, и положить на подставку так, чтобы не повредить поверхность ротора и деталей;
 - отвернуть винты 15 и снять крышку 17;
 - снять подшипниковый щит 13;
 - вынуть кольцо пружинное 21;
- снять подшипники 22, 27 (при необходимости) с помощью съемника с зацепом за внутренние кольца подшипников или за внутренние крышки 14, 26

Для исключения повреждения подшипниковых щитов при разборке двигателя предусмотрена резьба в проходных отверстиях двух диаметрально противоположных ушей обоих шитов!

4.1.2 Сборку двигателя производить в обратном порядке.

Монтаж подшипников производить с помощью специальных приспособлений (гидравлический, винтовой пресс) без перекоса кольца относительно посадочной поверхности вала. Усилие запрессовки не должно передаваться через тела качения.

Перед сборкой смазать тонким слоем консистентной смазки поверхности взрывозащитных сопряжений двигателя.

Помните, что наличие на них царапин, очагов коррозии, раковин и других дефектов недопустимо.

После окончания сборки проверить сопротивление изоляции обмоток, цепи терморезисторов (в двигателях с температурной защитой) и нагревателя (в двигателях с антиконденсатным нагревателем) относительно корпуса и между обмотками, а также легкость вращения ротора (вал должен свободно проворачиваться от руки).

- 4.1.3 Конструкция коробки выводов приведена на рисунке приложения Γ .
- 4.1.4 Разборку коробки выводов производить в следующем порядке:
 - вывернуть четыре винта 31 (см. рисунок 2);
- ударить по боковой поверхности крышки медным молотком для разворота её относительно корпуса примерно на 10° .
- в резьбовые два отверстия крышки, ввернуть соответствующие по размеру два болта с длиной резьбовой части не менее 40 мм и отсоединить крышку от корпуса;
- отвернуть винты 32 и снять корпус коробки выводов 9;
- отсоединить цепи терморезисторов (в двигателях с температурной защитой) и нагревателя (в двигателях с антиконденсатным нагревателем) от клеммы 34;
 - отвернуть винты 33;
- после того, как блок зажимов 8 будет выведен из соединения со станиной, аккуратно, не повреждая выводы обмотки статора и цепи термодатчиков или нагревателя, развернуть его в вертикальное положение;




Рисунок 2 - Демонтаж крышки коробки выводов

- снять крепеж 39, 40 и наконечники выводных концов обмотки статора со шпилек изоляторов 37;
 - отвернуть контргайки 38 и вывернуть изоляторы из блока зажимов (при необходимости);
 - снять кольцо 35 и извлечь втулку проходную 36 из блока зажимов (при необходимости).
- 4.1.5 Сборку коробки выводов производить в обратной последовательности с учетом того, что два болта М16 использовать только при разборке коробки выводов (см. 4.1.4).

4.2 Меры по обеспечению взрывозащищенности двигателя при монтаже, ремонте и техническом обслуживании

При монтаже, ремонте и техническом обслуживании необходимо тщательно оберегать от повреждений взрывозащитные поверхности, указанные на чертежах средств взрывозащиты и обозначенные надписью «Взрыв» (см. рисунки приложения Д).

Взрывозащитные поверхности должны быть смазаны смазкой, на них не должно быть царапин, трещин, вмятин и других дефектов.

Особое внимание необходимо обратить на целостность изоляционного материала проходных изоляторов и отсутствие на их поверхностях трещин и выкрашиваний, а также на надежность крепления проходных изоляторов в плите и крепления проводов к контактным шпилькам.

Необходимо проверить состояние уплотнительных колец кабельных вводов. Дефектное кольцо должно быть заменено новым, заводского изготовления.

Необходимо обратить внимание на наличие всех крепежных деталей. Они должны быть завинчены на всю длину. Затяжка крепежных деталей должна быть равномерной.

4.3 Сервисное обслуживание

При заказе запасных частей необходимо указать наименование требуемых деталей или узлов, полное обозначение двигателя, указанное на табличке и заводской номер двигателя.

Гарантийный случай принимается к рассмотрению при предоставлении паспорта и указании в рекламационном акте следующей информации:

- тип и заводской номер вышедшего из строя двигателя;
- дата ввода двигателя в эксплуатацию;
- наработка в моточасах;
- наименование и назначение оборудования, в составе которого работал вышедший из строя двигатель;
- условия эксплуатации (температура, влажность, наличие пыли, вибрация в местах крепления двигателя при работе в составе оборудования, защита двигателя);
 - напряжение на клеммах двигателя и частота питающей сети;
 - потребляемый двигателем ток:
 - схема соединения на клеммной панели:
 - описание режима работы;
 - способ сочленения двигателя с приводным механизмом;
 - величина радиальной и осевой нагрузок (при их наличии);
 - вид дефекта и описание неисправности;
- предполагаемые причины, описание возникших неисправностей, обстоятельств и причин, при которых они обнаружены;
 - периодичность и дата последнего технического обслуживания;
 - краткие данные результатов технического обслуживания.

5 УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

5.1 Упаковка

Варианты упаковки двигателей указаны в таблице в зависимости от условий транспортирования и условий хранения.

5.2 Транспортирование

При транспортировании двигателя избегать резких толчков и ударов. При погрузке упакованного двигателя руководствоваться надписями на ящике. Распакованный двигатель поднимать только за грузовые приспособления, предварительно проверить надежность резьбового соединения.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПОГРУЗКУ, РАЗГРУЗКУ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ, ИСПОЛЬЗУЯ КОНЕЦ ВАЛА РОТОРА.

При получении двигателя его необходимо осмотреть на предмет повреждений при транспортировке. Если упаковка повреждена настолько, что можно ожидать повреждения двигателя, упаковку следует удалить в присутствии уполномоченного представителя транспортного предприятия

5.3 Хранение

Условия хранения двигателей в зависимости от вида упаковки и срока хранения в упаковке, выполненной изготовителем, должны соответствовать указанным в таблице вариантов упаковки.

После указанного срока хранения двигатель требуется переконсервировать и заново упаковать. Дополнительные меры по подшипникам и подшипниковым узлам при хранении или длительном простое указаны в пункте 3.2

Размещение двигателей для хранения не должно быть хаотичным и должно обеспечивать:

- устойчивость ящиков с двигателями;
- свободный доступ подъемно-транспортного механизма;
- соблюдение противопожарных правил и норм;

- проветривание упакованных двигателей.

В процессе хранения не допускается вскрытие и повреждение упаковки.

При хранении двигателей в помещении не должно содержаться агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Во избежание повреждения подшипников, двигатели следует хранить только в помещениях, не подверженных вибрации.

Таблица вариантов упаковки

Условия транспор- тирования	Условия хранения	Срок сохраняемости в упаковке и			
Любым видом транспорта	Характеристика Помещения	Температура окружающего воздуха		Вариант	временной противо коррозионной
		верхнее значение	нижнее значение	упаковки двигателя	защите, выполненной изготовителем
до 200 км, кроме водного*	отапливаемое помещение	плюс 40°С	плюс 5°C	в чехле на индивидуаль- ном поддоне	
до 1000 км, кроме моря**	отапливаемое помещение	плюс 40°C	плюс 5°C	в чехле на индивидуаль- ном поддоне	2 года
Без ограничения расстояния (кроме моря)	отапливаемое помещение	плюс 40°C	плюс 5°С	в чехле в решетчатом ящике	- 210да
Без ограничения расстояния	не отапливаемое помещение	плюс 40°С	минус 50°С	в двойном чехле с сили- кагелем в решетчатом 3 года ящике	3 года
	навес	плюс 40°C	минус 60°С		
	открытые площадки	плюс 40°С	минус 60°С	в двойном чехле с сили- кагелем в плотном ящи- ке, обшитом изнутри водонепроницаемой двухслойной упаковоч- ной бумагой	2 года
Без ограничения расстояния (районы с тро- пическим кли- матом)	не отапливаемое помещение	плюс 50°С	минус 50°С	в двойном чехле с сили- кагелем в решетчатом ящике	3 года

Примечание.

При хранении под навесом или на открытой площадке должны быть приняты меры для предотвращения затопления водой нижних ярусов ящиков с двигателями. Для этого рекомендуется использовать прокладки высотой не менее 100 мм для исключения затопления при обильных осадках. В зимнее время года принять меры по предотвращению заметания упаковки снегом.

Перед вводом в эксплуатацию вскрыть упаковку, произвести расконсервацию неокрашенных поверхностей, прилегающих поверхностей «станина - подшипниковый щит», узлов коробки выводов. Удалить мешочки с силикагелем.

^{*} не более 2-х перегрузок

^{**} не более 4-х перегрузок (только в контейнере)

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
•	Перегорел предохранитель	Заменить предохранитель на нужный тип с нужным номинальным значением
	Срабатывание по перегрузке	Проверить и настроить срабатывание по перегрузке двигателя
Двигатель не	Неправильное напряжение питания	Проверить правильность питающего напряжения на заводской табличке
запускается	Неправильное соединение	Сверить соединение со схемой на крышке коробки выводов
	Обрыв в силовой или цепи управления	Можно судить по дребезжанию выключателя. Проверить соединения проводов и работу элементов управления
	Механический дефект	Проверить свободное вращение двигателя и привода. Проверить подшипники и их смазку
Двигатель не	Короткое замыкание в статоре	Можно судить по перегоревшему предохранителю. Необходима перемотка обмотки
	Слабые соединения обмотки статора	Открыть крышку коробки выводов и определить несправность путем измерений
запускается	Неисправный ротор	Проверить исправность стержней ротора и короткозамыкающих колец
	Перегрузка двигателя	Уменьшить нагрузку
Двигатель	Разрыв цепи	Проверить предохранители, устройство защиты от перегрузки, соединение обмоток, цепи управления
	Неправильно выбран двигатель	Заменить тип двигателя, связаться с изготовителем
остановился	Перегрузка двигателя	Уменьшить нагрузку
	Низкое напряжение	Проверить напряжение на клеммах двигателя, проверить соединения.
	Обрыв фазы	Проверить соединения
Двигатель запускается, затем останавливается	Падение питающего напряжения	Проверить соединения, предохранители и цепи управления
Двигатель не достигает номинальной скорости	Неправильно выбран двигатель	Заменить тип двигателя, связаться с изготовителем
	Низкое напряжение на клеммах двигателя	Подать более высокое напряжение или применить пусковой трансформатор, уменьшить нагрузку, проверить соединения, сечение кабелей
	Большая нагрузка при пуске	Проверить максимальную нагрузку двигателя при пуске
	Неисправный ротор	Проверить исправность стержней ротор и короткозамыкающих колец
	Обрыв в цепи питания	Найти неисправность с помощью приборов и устранить ее
Слишком большое время разгона двигателя и/или большое потребление тока	Перегрузка двигателя	Уменьшить нагрузку
	Низкое напряжение на клеммах двигателя	Подать более высокое напряжение или применить пусковой трансформатор, уменьшить нагрузку, проверить соединения, сечение кабелей
	Неисправный ротор	Проверить исправность стержней ротора и короткозамыкающих колец
Неправильное направление вращения	Неправильная последовательность фаз	Изменить соединение на клеммах двигателя или в щите питания

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения	
неисправность	Повреждение подшипника	Заменить подшипник	
	Перегрузка подшипника	Поверить центровку, радиальные и осевые усилия	
	Нарушение центровки	Выполнить центровку заново	
	Подшипник загрязнен	Промыть подшипник	
	Недостаток смазки	Пополнить смазку	
Повышенный		Вывернуть болты (пробки) для выхода смазки и включить	
Повышенный нагрев	Избыток смазки	двигатель до полного выхода лишней смазки	
подшипника	Ухудшение смазочного	Очистить подшипники, заменить старую	
подшиника	материала	смазку на новую	
	Перетянутый ремень	Уменьшить затяжку ремня	
	Вал изогнут или сломан	Заменить вал или ротор	
	Шкивы далеко от подшип-	Переместить шкивы ближе к подшипнику	
	ника		
	Маленький диаметр шкива	Использовать шкив большего диаметра	
	Плохо отбалансирован ротор	Устранить причину возникновения	
	или рабочий механизм Ослаблены крепежные	дисбаланса	
	фундаментные болты и др.		
Повышенная	крепежные детали на двига-	Подтянуть все крепежные детали	
вибрация	теле		
двигателя	Недостаточная	Увеличить жесткость фундамента (рамы)	
,,	жесткость фундамента (рамы)		
	Неисправные подшипники	Заменить подшипники	
	Трехфазный двигатель рабо- тает в двухфазном режиме	Проверить соединения	
	Большой осевой зазор	Проверить подшипники	
	Вентилятор задевает кожух	Устранить задевание вентилятора о кожух	
	Двигатель отсоединился	1	
Повышенный	от фундамента	Затянуть болты, проверить центровку	
шум	Воздушный зазор	Проверить центровку и подшипники	
двигателя	неравномерный		
	Дисбаланс ротора	Сбалансировать заново	
	Недопустимо повышено	Установить номинальные значения	
	напряжение питающей сети	параметров питающей сети Проконтролировать фазный ток двигателя (должен быть не	
Двигатель		более данных на фирменной табличке).	
перегревается	Двигатель перегружен	Устранить перегрузку (возможно угол атаки приводного	
		вентилятора больше нормы)	
	Плохое охлаждение	Проверить требования пункта 2.1.5.	
	плохое охлаждение	При загрязнении корпуса произвести чистку	
Двигатель не разворачи- вается, гудит	Заклинивание механизма	Устранить причины заклинивания	
	Недопустимо понижено	Установить номинальные значения	
	напряжение питающей сети	параметров питающей сети	
	Межвитковое замыкание в обмотке статора	Замерить сопротивление и токи фаз обмотки	
	Короткое замыкание между фазами или на корпус	Измерить сопротивление изоляции	
	Обрыв фазы сети	Проверить питающую сеть	
	оорыв фазы сети	проверния питающую сетв	

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

В период действия гарантийного срока изготовитель не несет ответственность за повреждения, возникшие по вине потребителя в результате:

- неправильной транспортировки и хранения;
- неправильного и неквалифицированного монтажа, подключения, эксплуатации и технического обслуживания;
 - разборки, доработки или изменения конструкции двигателя без согласования с изготовителем

8 РЕАЛИЗАЦИЯ

Двигатели не подлежат реализации через розничную сеть.

9 УТИЛИЗАПИЯ

Двигатели, утратившие свои первоначальные потребительские свойства, не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды.

Материалы, из которых изготовлены детали двигателя (чугун, сталь, медь, алюминий), поддаются внешней переработке и могут быть реализованы по усмотрению потребителя. Детали двигателя, изготовленные с применением пластмассы, изоляционные материалы, могут быть переработаны или захоронены.

Приложение А (обязательное) Рисунок А.1.2 - Схема подключения Рисунок А.1.1 - Схема подключения двигателя с соединением фаз обмотки двигателя с соединением фаз обмотки «У» или «Δ» (три выводных конца) «Д/У» (шесть выводных концов) 2TP2 o-Рисунок А.2.2 - Типовая схема Рисунок А.2.1 – Типовая схема подключения терморезисторов РТС подключения терморезисторов РТС обмотки цепи предупреждения обмотки цепи отключения (Количество последовательно соединенных (Количество последовательно соединенных терморезисторов может быть другим) терморезисторов может быть другим) Рисунок А.3.2 - Типовая схема Рисунок А.3.1 – Типовая схема подключения термопреобразователей подключения термопреобразователей сопротивления Pt100 сопротивления Pt100 обмотки цепи отключения обмотки цепи предупреждения 1TB1 🗥 1TB2 ——— 2TB2 ——— Рисунок А.4.2 – Типовая схема подключения Рисунок А.4.1 – Типовая схема подключения биметаллических термовыключателей биметаллических термовыключателей обмотки цепи предупреждения обмотки цепи отключения нормально замкнутых нормально замкнутых

Рисунок А.5.1 - Схема подключения термопреобразователей сопротивления Pt100 или 50M



Рисунок А.5.2 - Схема подключения преобразователей термоэлектрических ТХА или ТХК




Рисунок А.6 - Схема подключения ленточного антиконденсатного нагревателя

Приложение Б (обязательное) Сушка двигателя

В практически холодном состоянии сопротивление изоляции обмоток статора и обмоток встроенных элементов (термозащиты, ленточных нагревателей) относительно корпуса двигателя, между фазами обмотки двигателя и между обмотками встроенных элементов должно быть не ниже 10 МОм. Подача напряжения должна производиться не во взрывоопасной среде.

Во время сушки необходимо вести постоянное наблюдение за температурой и изменением сопротивления изоляции, составить протокол сушки. Замерять температуру и сопротивление изоляции в начале сушки через каждые 20-30 минут и по достижении установившейся температуры через каждый час. Во время сушки вследствие испарения влаги при нагревании сопротивление изоляции обычно сначала снижается, затем постепенно возрастает и, наконец, становится постоянным или незначительно увеличивается. Сушка считается законченной, если сопротивление изоляции обмоток относительно корпуса и между обмотками достигло не менее 3 МОм. Сушку прекратить, если сопротивление изоляции в течение 3-4 часов не изменяется.

Двигатель можно сушить следующими способами:

- наружным обогревом;
- переменным током;
- постоянным током;
- ленточными нагревателями (устанавливаются в двигатель только по заказу);

При сушке наружным обогревом не допускается:

- прямого воздействия огня;
- превышения температуры нагрева больше 90°C

При сушке переменным однофазным током или постоянным током значения токов указаны в таблице в зависимости от схемы подключения обмотки и температуры окружающей среды. Схемы подключения обмотки для сушки двигателя указаны на рисунке Б.1 для соединения « Δ » и на рисунке Б.2 для соединения «Y».

Температура Соединение Контролируемый параметр окружающей среды Λ Y Переменный ток, %Ін 59% 68% минус 10 °С.... плюс 10 °С Постоянный ток, %Ін 93% 107% Переменный ток, %Ін 48% 55% плюс 10 °C плюс 40 °C Постоянный ток. %Ін 74% 85%

Таблица Б.1 Значения токов при сушке

Справочные значения напряжения источника питания могут варьироваться:

- для переменного тока от 10% Uном до 30% Uном,
- для постоянного тока от 1% Uном до 10% Uном,

где Uном - номинальное напряжение двигателя.

Сушку двигателя производить со снятыми крышкой и корпусом коробки выводов.




Рисунок Б.1 — Схема соединения обмоток « Δ » при сушке обмотки




Рисунок Б.2 — Схема соединения обмоток «Y» при сушке обмотки

Приложение В (обязательное)

Дополнительные требования к двигателям, работающие от ПЧ

1. Структура обозначения двигателей указана в разделе 1.1 руководства по эксплуатации. В таблице В.1 приведены различия в конструкции и ограничения в эксплуатации при работе от ПЧ двигателей без маркировки и с маркировкой буквой «F» в обозначении.

Таблина В 1

Таблица В.1	
Двигатели без маркировки буквой «F»	Двигатели с маркировкой буквой «F»
Критерии выбора компонентов частотно-	Критерии выбора компонентов частотно-
регулируемого привода по ГОСТ Р МЭК/ТС	регулируемого привода по
60034-17-2009	ΓΟCT IEC/TS 60034-25-2017
Изоляция двигателей рассчитана для работы	Изоляция двигателей выполнена с повышен-
двигателя от источника синусоидального	ной надежностью для работы от преобразова-
напряжения, коэффициент искажения синусо-	теля частоты.
идальности которого не превышает 0,08 согласно ГОСТ IEC 60034-1.	
Амплитуда импульсов приложенного к двига-	Амплитуда импульсов приложенного к двига-
телям межфазного напряжения и скорость их	телям межфазного напряжения и скорость их
нарастания должны соответствовать ГОСТ Р МЭК/ТС 60034-17-2009	нарастания должны соответствовать ГОСТ IEC/TS 60034-25-2017
(рисунок В.1- пунктирная линия)*.	(рисунок В.1-сплошная линия)*
В связи с несинусоидальностью питающего	Мощности двигателей и диапазон регулирова-
напряжения от ПЧ перегревы обмоток двига-	ния скорости указаны на фирменных таблич-
телей увеличиваются по отношению к работе	kax**.
от сети, поэтому мощности двигателей долж-	
ны быть уменьшены по сравнению со значе-	
ниями на фирменных табличках, в зависимо-	
сти от диапазона регулирования скорости и	
вида нагрузки согласно каталога двигателей	
для работы с ПЧ**.	
Изолированные подшипники внутри двигате-	В двигателях с высотой оси вращения 315 мм
лей отсутствуют, поэтому к двигателям с вы-	по DIN EN 50347 или 280 мм по ГОСТ 31606
сотой оси вращения 315 мм по DIN EN 50347	и выше во избежание возникновения под-
или 280 мм по ГОСТ 31606 и выше во избе-	шипниковых токов на стороне противополож-
жание возникновения подшипниковых токов	ной приводу установлен один изолированный
должен быть подключен синусный фильтр, либо фильтр синфазной помехи, выбираемые	подшипник с сопротивлением изоляции не менее 100 Ом на 1 МГц.
согласно рекомендациям производителя ПЧ.	менее 100 Ом на 1 мп ц.
Кабельные вводы выполнены без электромаг-	В случае специального заказа кабельные вво-
нитной совместимости. Для 360-градусной	ды двигателя могут быть выполнены с элек-
концевой заделки экрана силового кабеля	тромагнитной совместимостью для 360-
необходимо использовать специальный	градусной концевой заделки экрана силового
экранный зажим.	кабеля. В противном случае для 360-
	градусной концевой заделки экрана силового
	кабеля необходимо использовать специальный
	экранный зажим.

^{* –} для обеспечения требований по качеству питающего напряжения на входе двигателя должны устанавливаться выбираемые согласно требованиям производителя ПЧ реакторы, фильтры du/dt или синусоидальные фильтры, обеспечивающие снижение скорости нарастания выходного напряжения du/dt.

- ** при регулировании в сторону увеличения оборотов от номинальных, мощность нагрузки постоянная, при этом вступают в силу ограничения по максимальным оборотам, вибрации и перегрузочной способности двигателя;
- при вентиляторной нагрузке регулирование в сторону увеличения оборотов от номинальных недопустимо;
- общие характеристики двигателей для работы в составе частотно-регулируемого привода указаны в каталоге, характеристики конкретного двигателя высылаются по запросу.

Umax, B




Рисунок В.1 – Зависимости допустимой амплитуды импульса напряжения на зажимах двигателя U_{max} от времени нарастания импульса t

- 2. Условия эксплуатации регулируемого привода должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51137 «Электроприводы регулируемые асинхронные для объектов энергетики. Общие технические условия».
 - 3. Мощность, момент нагрузки и диапазон регулирования.

При работе двигателя в составе частотно-регулируемого привода должны быть обеспечены следующие законы регулирования.

Для вентиляторной нагрузки:

- $(f/fhom)^2 \le U/Uhom \le f/fhom$
- M ~ n² (момент нагрузки должен быть пропорционален квадрату скорости);
- диапазон регулирования скорости от 20% до 100% от номинального значения.

Для приводов с постоянным моментом нагрузки:


- U/f =const.
- -M = const.
- диапазон регулирования скорости должен соответствовать значению, указанному на фирменной табличке.
 - 4. Подключение

Также смотрите руководство производителя преобразователя частоты.

Для двигателей всех габаритов кабеля между преобразователем частоты, выходным реактором или фильтром и двигателем должны быть экранированы концентрическими экранами. Преобразователь частоты, выходной реактор или фильтр, двигатель и экраны на обоих концах должны быть заземлены. Концевая заделка экрана должна быть 360-градусной. Экран должен быть заземлен внутри клеммной коробки двигателя и внутри выводной платы ПЧ. Проводимость экрана постоянному току должна быть не менее 50% проводимости фазного проводника, а на частотах до 1 МГц — не менее 10%. Сопротивления всех силовых подключений и заземлений должны быть менее 1 Ом на частоте 1 МГц. Схема подключения двигателя к преобразователю частоты приведена на рисунке В.2.



Рисунок В.2 – Схема подключения двигателя к преобразователю частоты



РЕ-заземляющие проводники

L1, L2, L3-фазные проводники

Scu -концентрический медный экран

Рисунок В.3 – Пример экранированного кабеля

Проводники разных фаз при прокладке должны располагаться как можно ближе друг к другу. Заземляющие проводники должны располагаться симметрично фазным (Рис. В.3)

При длине кабеля между ПЧ и двигателем более 100 м необходима установка выходного фильтра, выбираемого согласно требованиям производителя ПЧ.

Также необходимо выровнять потенциалы между корпусами двигателя и рабочей машины проводником из плоского медного кабеля сечением не менее 0,75×70 мм или двух круглых медных кабелей площадью сечений не менее 50 мм² с расстоянием между ними не менее 150 мм. Если вал приводного механизма электрически изолирован от земли, то дополнительно необходимо установить щеточный контакт между корпусом двигателя и его валом.

Кабели для подключения вспомогательного оборудования (энкодера, термодатчика и т.д.) должны быть экранированы и прокладываться отдельно от силовых кабелей. Экраны должны быть электрически изолированы от двигателя и заземлены у ПЧ или другого устройства, использующего сигналы вспомогательного оборудования. Если экраны кабелей вспомогательных устройств подключены к отдельной клемме, то они должны быть соединены с экраном кабелей для их подключения.

5. Настройка ПЧ

Настройка ПЧ должна производиться в соответствии с руководством пользователя на ПЧ с учетом указанных ниже требований и рекомендаций.

- 5.1 Перед началом эксплуатации двигателя в ПЧ необходимо ввести данные двигателя с его таблички и выполнить автоматическую настройку ПЧ. При наличии в ПЧ такой функции, необходимо произвести автоматическую настройку с вращающимся ротором двигателя. При этом конец вала двигателя должен быть свободен.
- 5.2 В режиме холостого хода на некоторых частотах возможно возникновение электромагнитного резонанса между ПЧ и двигателем, который может помешать автоматической настройке. В этом случае для снижения энергии резонанса необходимо включить в ПЧ функцию оптимизации магнитного потока двигателя. В случае повышенных требований к динамическим характеристикам привода функция оптимизация магнитного потока двигателя после автонастройки должна быть отключена.
- 5.3 В случае возникновения на определенных частотах в системе привода механических или электромагнитных резонансов продолжительная работа двигателя на данных частотах должна быть исключена настройкой в ПЧ пропуска частотных окон.
- 5.4 При пуске двигателя от ПЧ его электромагнитный момент ограничен максимальным моментом, величина которого указана в каталоге трёхфазных низковольтных частотнорегулируемых электродвигателей с короткозамкнутым ротором общепромышленного исполнения. При выборе времени пуска двигателя следует руководствоваться допустимой времятоковой характеристикой двигателя, приведенной на рисунке В.4.





Рисунок В.4 – Допустимая времятоковая характеристика асинхронного двигателя

5.5 Для снижения магнитного шума двигателя необходимо повысить несущую частоту выходного напряжения ПЧ (частоту ШИМ). При этом необходимо учесть снижение мощности ПЧ при увеличении несущей частоты (см. руководство пользователя на ПЧ).

Приложение Г (обязательное)



Подшипниковые узлы ВА250355





Рисунок Г.1 – Типовая конструкция двигателя

1,18 — шпонка; 2,20 - манжета; 3,14,17,26 - крышка подшипника; 4 - кольцо пружинное; 5,7,15,31,32,33 - винт; 6,13 - щит подшипниковый; 8 - блок зажимов; 9 - корпус коробки выводов; 10 - крышка коробки выводов; 11 - статор; 12 - ротор; 16 - вентилятор; 19,21,35 - кольцо пружинное упорное; 22, 27 - подшипник; 23 - кожух; 24 - болт; 25 - болт заземления; 28 - шпилька заземляющая; 29 - заглушка; 30 - кабельный ввод; 34 - клемма; 36 - втулка проходная; 37 - изолятор; 38 - гайка; 39 - шайба пружинная; 40 - гайка; 41 - термопреобразователь сопротивления; 42 - болт для выхода смазки; 43, 44 - уплотнение фетровое; 45,46 - кольцо маслоотбрасывающее; 47,48 - кольцо лабиринтное; 49,50 - прокладка уплотнительная



взрывонепроницаемого соединения; L - длина щели взрывонепроницаемого соединения.

Рисунок Д.1 - Чертеж взрывозащиты двигателей ВА (Б),1PBA200,225; BRA(Б),1PBRA200,225,250




Рисунок Д.2 - Чертеж взрывозащиты двигателей ВА(Б),1PBA200,225; BRA(Б),1PBRA200,225,250




Рисунок Д.3 - Чертеж взрывозащиты двигателей ВА(Б),1PBA250,280; BRA(Б),1PBRA280,315




Рисунок Д.4 - Чертеж взрывозащиты двигателей BA(Б),1PBA250,280; BRA(Б),1PBRA280,315




Рисунок Д5 - Чертеж взрывозащиты коробки выводов «d» двигателей BA(Б),1PBA 250,280; BRA(Б),1PBRA 280,315




Рисунок Д.6 - Чертеж взрывозащиты двигателей ВА(Б),1PBA280M,315,355; BRA(Б),1PBRA 315,355

5. Неиспользованные кабельные еводы должны быть заглушены. Неиспользованные резьбовье отеерстия под кабельные еводы должны быть 4. В стандартном исполнении двигатели комплектуются кабельными вводами для ВА, ВКАБ, ВКАБ 280М.3.15,355 Ехи КВУ-К-18 и Поверхности стапьных и чугунных деталей, обозначенные сповом "Взрыв", должны быть покрыты антикоррозионной смазкой, $\rm H355$ мощностью свыше $\rm 315$ статор - $\rm 125000$ см 3 , коробка выводов - $\rm 42000$ см 3 Испытательное гидравлическое давление в течение 10 с. не менее 2.3 МПа. для 1РВА280М, 315,355 ВК-Л-ВЭ2 в соответствии с приложением Ж.

H355 мощностью до 315 кВт включительно статор 125000 см ³, коробка выводов - 14000 см ³

6. * По запросу двигатели могут поставляться без кабельных вводов или с кабельными вводами другого тила размера и количества ** Значения температуры окружающей среды " ta " зависят от вида климатического исполнения двигателя. закрыты заглушками с видом взрывозащиты соответствующим виду взрывозащиты коробки выводов,

Толщина стенки оболочки, окружающей отверстия, не проходящие через взрывонепроницаемую оболочку должна быть не менее 3 мм.

Затяжку резъбовых соединений, крепящих детали оболочки, необходимо производитьс моментом, указанным в Приложении Л.

10. Условные обозначения: і - диаметральная ширина щели взрывонепроницаемого соединения; К- радиальная ширина щели взрывонепроницаемого соединения. . - дпина щели взрывонепрон. соединения.

11. *** Указанные размеры применяются в двигателях с высотой оси вращения Н355.

ДТ.520205.058 РЭ 46 14.05.2020




Рисунок Д.7 - Чертеж взрывозащиты двигателей BA(B),1PBA280M,315,355; BRA(B),1PBRA 315,355




Рисунок Д.8 - Чертеж взрывозащиты коробки выводов «d» двигателей BA(Б),1PBA280M,315, BRA(Б) 315; BA(Б),1PBRA 355, BRA(Б) 355




Рисунок Д.9 - Чертеж взрывозащиты коробки выводов «е» двигателей ВА(Б),1PBA 280M,315, BRA(Б) 315; BA(Б),1PBRA 355, BRA(Б) 355




Рисунок Д.10 - Чертеж взрывозащиты коробки выводов «d» двигателей ВА(Б),1РВА 355, BRA(Б),1РВКА 355

Приложение E (обязательное) 8 ome. d₂₂ Вариант 1 Исполнение с коробкой выводов сбоку BA,BA5,200 ... 355 BRA, BRA5225 ... 355 BA,BAE,200 ... 355 BRA, BRAE225 .. 355 BRA, BRA5200 BRA, BRA5200 BAE, BRAE BAE, BRAE BAE, BRAE Исполнение IM10хх Исполнение IM30хх Исполнение IM20хх BA, BRA BA, BRA BA, BRA

Рисунок Е.1- Габаритные и установочные размеры двигателей

Таблица Е. 1 - Габаритные и установочные размеры

										(I	ıp	O J	10	Л	Ж	H	И	e)										
		МЗОкх	315	350	315	390	325	305		355	375	345	375	375	375	325	350	325	350	375	350	375	350	330	345	290	300	315
Масса, кг		М20хх	325	360	325	300	335	315		365	385	355	382	385	385	335	360	335	360	390	360	390	365	340	360	300	310	325
		IM10xx	310	345	310	285	320	300		345	365	335	365	370	370	315	340	315	340	370	340	370	345	320	340	285	295	310
		139	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		131	133	133	133	133	133	133		133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	149	149	149	149	149	149	133	133	133
	Г	121	15	15	16	16	16	16		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
		120	5	2	2	5	2	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5	2	2	2	2
		1 10	305	305	305	305	305	305		267	305	267	305	305	305	267	305	267	305	311	286	311	311	286	311	305	305	305
		12	110	110	110	110	110	110		110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
		11	110	110	110	110	110	110		110	110	140	140	140	140	140	140	140	140	110	140	140	140	140	140	110	110	110
/9de		94	26	29	29	29	29	29		29	29	29	26	26	29	29	29	26	26	26	26	29	26	29	29	29	26	26
э разме		<i>h</i> 5	26	59	26	29	29	59		29	29	55	99	25	55	64	64	25	64	26	64	25	64	64	55	59	26	26
Установочные размеры		ų	200	200	200	200	200	200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	225	225	225	225	225	225	200	200	200
Устано		d25	300	300	300	300	300	300		320	320	320	320	320	320	320	320	320	350	320	320	320	320	320	320	300	300	300
		d22	19	19	19	19	19	19		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
		d20	350	350	350	350	350	350		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	350	350	350
		d10	19	19	19	19	19	19		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
		d2	22	22	22	22	22	22		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
		д	22	22	22	22	22	22		22	22	99	99	09	99	09	09	99	09	22	99	99	99	09	99	22	22	22
		p10	318	318	318	318	318	318		318	318	318	318	318	318	318	318	318	318	356	356	356	356	356	356	318	318	318
	L	p5	16	16	16	16	16	16		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
L	L	19	16	91 (16	16	16	16	_	91 (91 (18	18	18	18	18	18	18	18	91 (18	18	18	18	18	16	16	16
		u- 133	920	1010	920	920	920	920		1010	1010	995	1040	1040	1040	950	982	950	995	1010	982	1040	1040	950	995	920	920	920
	130	Для вари- анта 2	840	930	840	840	840	840		930	930	915	960	096	960	870	915	870	915	930	915	960	096	870	915	840	840	840
			800	890	800	800	800	800		890	890	875	920	920	920	830	875	830	875	890	875	920	920	830	875	800	800	800
repu		h37	395	395	395	395	395	395		395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
абаритные размеры	h31	Для вари- анта 1	435	435	435	435	435	435		435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	460	460	460	460	460	460	435	435	435
Габар			595	595	595	595	595	595		595	595	595	595	595	595	595	595	595	595	620	620	620	920	620	620	595	295	595
	Г	d30	380	380	380	380	380	380		380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
		d24	400	400	400	400	400	400		450	420	420	450	400	400	450	450	420	450	450	450	420	420	450	420	400	400	400
		p32	395	395	_	395	395	395		-	395	-	_	395	395	_	395	395	395		395	395	_	395	395	395		395
		p31	235	-	235	235	\vdash	235		235		235	-	235	-	235	235	235	235		235	235	235	235	235	235	235	235
	Tun	депзателя	BRA200LA2	BRA200LB2	BRA200L4	BRA200LA6	BRA200LB6	BRA200L8		BA200M2	BA200L2	BA200M4	BA200L4	BA200LA4F	BA200LB4F	BA200M6	BA200L6	BA200M8	BA200L8	BRA225M2	BRA225S4	BRA225M4	BRA225M6	BRA225S8	BRA225M8	BRA200LA12	BRA200LB12	BRA200LC12

Таблица Е. 2 - Габаритные и установочные размеры

									(П	po	Д	O J	KI	œ	HI	ıe)									
		МЗОхх	305	340	305	380	295	295		345	365	335	365	365	305	340	320	340	365	340	365	340	325	335	280	290	305
Масса, кг		IM20xx	315	320	315	290	305	305		355	375	345	375	375	315	350	330	350	380	350	380	355	335	350	290	300	315
		IM10xx	300	335	300	275	290	290		335	355	325	355	360	295	330	310	330	360	330	360	335	315	330	275	285	300
r		139	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		131	133	133	133	133	133	133		133	133	133	133	133	133	133	133	133	149	149	149	149	149	149	133	133	133
	Г	121	15	15	16	16	16	16		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	Г	120	2	c,	c,	2	2	2		2	2	2	2	2	co.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
		1 10	305	305	305	305	305	305		267	305	267	305	305	267	305	267	305	311	286	311	311	286	311	305	305	305
		11	110	110	110	110	110	110		110	110	140	140	140	140	140	140	140	110	140	140	140	140	140	110	110	110
19de		42	29	29	29	29	29	29		29	26	64	64	64	25	64	64	64	29	64	25	8	8	25	29	29	29
не разме		h1	10	10	10	10	10	10		10	10	11	11	11	11	11	11	11	10	11	11	11	11	11	10	10	10
Установочные размерь		4	200	200	200	200	200	200		200	200	200	200	200	200	200	200	200	225	225	225	225	225	225	200	200	200
Ycmai		d25	300	300	300	300	300	300		320	320	350	350	320	320	350	350	350	350	350	320	320	320	350	300	300	300
		d22	19	19	19	19	19	19		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
		d20	320	320	350	350	320	350		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	350	320	320
		d10	19	19	19	19	19	19		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
		d1	22	22	22	22	22	22		22	22	09	09	09	09	09	09	09	22	09	09	09	09	09	22	22	22
		p10	318	318	318	318	318	318		318	318	318	318	318	318	318	318	318	356	356	326	356	326	356	318	318	318
L		p1	16	16	16	16	16	16		16	16	18	18	18	18	18	18	18	16	18	18	18	18	18	16	16	16
	130	Для вари- анта 2													١.												
			720	810	720	720	720	720		810	810	262	840	840	750	795	220	262	810	262	840	840	220	262	720	720	720
	Γ	h37	395	395	395	395	395	395		395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
Габаритные размеры	h31	Для вари- анта 1	435	435	435	435	435	435		435	435	435	435	435	435	435	435	435	460	460	460	460	460	460	435	435	435
аритны			595	595	595	595	595	595		595	595	595	595	595	595	595	595	595	615	615	615	615	615	615	595	595	262
Lag	ľ	d30	380	380	380	380	380	380		380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
		d24	400	400	400	400	400	400		450	450	450	450	400	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	400	400	400
		p32	395	395	395	395	395	395		395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395	395
		p31	235	-	235	\vdash	\vdash			235	\vdash	235	235	235	235	235	235		235	235	235	235	235	-	235	_	235
	Tun	двигателя	BRA5200LA2	BRA5200LB2	BRA5200L4	BRA5200LA6	BRA5200LB6	BRA5200L8		BA5200M2	BA5200L2	BA5200M4	BA5200L4	BA5200L44F	BA5200M6	BA5200L6	BA5200M8	BA5200L8	BRA5225M2	BRA5225S4	BRA5225M4	BRA5225M6	BRA522588	BRA5225M8	BRA5200LA12	BRA5200LB12	BRA5200LC12

Приложение E (продолжение)

Таблица Е.3- Габаритные и установочные размеры

								(п	p	0Д	(0.	Л2	К	H	И	e)									
		IM30xx	415	420	400	410	415		415	420	400	410	415		405	410	390	400	410		405	410	390	400	405
Масса, кг		IM20xx	430	435	415	425	430		425	430	410	420	425		420	425	405	415	425		415	420	400	410	415
		IM10xx	410	415	395	405	410		405	410	390	400	405		400	405	385	395	405		395	400	380	390	395
		139	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
		131	168	168	168	168	168		149	149	149	149	149		168	168	168	168	168	Г	149	149	149	149	149
		121	18	18	18	18	18		18	18	18	18	18		18	18	18	18	18		18	18	18	18	18
		120	c)	2	2	c,	2		c,	2	2	2	2		2	2	2	2	c,		2	c,	c)	2	2
		110	349	349	349	349	349		311	311	311	311	311		349	349	349	349	349		311	311	311	311	311
		12	110	140	140	140	140		110	140	140	140	140		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
		11	140	140	140	140	140		110	140	140	140	140		140	140	140	140	140	Г	110	140	140	140	140
190		94	59	64	94	64	64		29	64	64	64	64		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
разме		p2	26	69	69	69	69		29	69	69	69	69		26	69	69	69	69	Г	26	69	69	69	69
очные	Г	4	250	250	250	250	250	T	225	225	225	225	225		250	250	250	250	250	Г	225	225	225	225	225
Установочные размеры		d25	450	450	450	450	450		450	450	450	450	450		450	450	450	450	450	Г	450	450	450	450	450
^		d22	19	19	19	19	19		19	19	19	19	19		19	19	19	19	19		19	19	19	19	19
		d20	200	200	200	200	200		200	200	200	200	200		200	200	200	200	200		200	200	200	200	200
		010	24	24	24	24	24		19	19	19	19	19		24	24	24	24	24		19	19	19	19	19
		d2	22	09	09	09	09		22	09	09	09	09		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
		д	09	99	99	99	99		22	92	65	99	65		09	92	99	99	65		22	92	99	99	99
		D10	406	406	406	406	406		356	356	356	356	356		406	406	406	406	406	Г	326	356	356	356	356
		p5	16	18	18	18	18		16	18	18	18	18		1	1	1	1	1		1	1	1	1	1
		p1	18	18	18	18	18		16	18	18	18	18		18	18	18	18	18	Г	16	18	18	18	18
		133	1025	1055	1055	1055	1055		982	1055	1055	1055	1055		ı	1		!	1		!	ı	1	1	1
	30	Для ва- рианта 2	950	950	950	950	950		920	950	950	950	950		ı			:	1		:	ı	:	1	1
			910	910	910	910	910		880	910	910	910	910		910	910	910	910	910		880	910	910	910	910
/9de	Г	h37	415	415	415	415	415		415	415	415	415	415		415	415	415	415	415	Г	415	415	415	415	415
абаритные размеры	h31	Для ва- зианта 1	475	475	475	475	475		450	450	450	450	450		475	475	475	475	475		450	450	450	420	450
ra6apur	ď	- 4	999	999	999	999	999		940	940	940	640	940		999	999	999	999	992		640	940	640	040	640
		d30	440	440	440	440	440		440	440	440	440	440		440	440	440	440	440		440	440	440	440	440
		d24	220	220	220	220	220		220	220	220	220	220		220	220	220	220	220		220	220	220	220	220
	H	P32	415	415 5	415	415 5	415 5		415	415	415	415 5	415		415	415	415 5	415 8	415		415 5	415	415 5	415 5	415 5
		p31 t	235 4	235 4	235 4	235 4	235 4		235 4	235 4	235 4	235 4	235 4		235 4	235 4	235 4	235 4	235 4		235 4	235 4	235 4	235 4	235 4
	Tun	деигателя t	A250M2 2	2A250M4 2	24250M6 2	2A250M8 2	4250MA12 2		225M2 2	225M4 2	225M6 2	225M8 2	225MA12 2		245250M2 2	245250M4 2	245250M6 2	2AE250M8 2	AE250MA12 2		5225M2 2	5225M4 2	5225M6 2	5225M8 2	5225MA12 2

Приложение Е (продолжение)

Таблица Е.4- Габаритные и установочные размеры

_	_			_		_		(n	p	O J	O	Л	ж	ен	И	e)							_	_
		МЗОхх	296	621	009	299	559	596	999	296	260	298	260	262	548	623	266	623	604	662	564	601	564	601
Масса, кг		IM20xx	809	634	611	699	220	809	220	809	571	610	22.1	609	559	634	620	645	624	683	584	622	284	622
		IM10xx	282	809	585	643	544	282	544	285	545	583	545	583	533	809	593	619	298	259	222	969	292	969
		139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		131	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	190	190	190	190	190	190	190	190
		121	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
		120	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ις	2	2
		110	311	349	311	349	311	349	311	349	311	349	311	349	311	349	368	419	368	419	368	419	368	419
		12	110	110	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	110	110	140	140	140	140	140	140
		11	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
меры		94	59	26	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	26	26	69	69	69	69	69	69
/становочные размеры		45	69	69	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	262	79,5	79,5	79,5	69	69	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5
новоне		4	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	280	280	280	280	280	280	280	280
Ycm		d25	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	420
		d22	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
		d20	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		d10	24	24	24	24	24	24	28	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	28	24
		1 d2	55	55	75 65	75 65	75 65	75 65	75 65	75 65	75 65	75 65	75 65	75 65	5 65	75 65	5 55	5 55	75 65	5 65	75 65	75 65	5 65	75 65
		b10 d1	406 65	406 65	406 73	406 73	406 73	406 73	406 73	406 73	406 73	406 73	406 73	406 73	406 75	406 73	457 65	457 65	457 73	457 75	457 73	457 73	457 75	457 73
	_	p2 p	16	16 4	18	18	18 4	18 4	18	18	18	18 4	18 4	18 4	18	18 4	16 4	16 4	18 4	18 4	18	18	18	18
		10	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	20	20	20	20	20	20
		133	1155	1155	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1185	1155	1155	1155	1185	1185	1185	1185	1185
	130	Для вари- анта 2	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
			1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035
/edev		h37	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485
абаритные размеры	h31	Для вари- анта 1	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	365	365	365	365	365	365	365	365
Faбa			735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	292	292	292	292	292	292	292	292
	Г	930	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
		d24	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
		p32	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485
		p31	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315
	Tun	депеателя	BA250S2	BA250M2	BA250S4	BA250M4	BA250S6	BA250M6	BA250S8	BA250M8	BA250S10	BA250M10	BA250S12	BA250M12	BA250S14	BA250M14	BRA280S2	BRA280M2	BRA280S4	BRA280M4	BRA280S6	BRA280M6	BRA280S8	BRA280M8

Приложение E (продолжение)

Таблица Е.5- Габаритные и установочные размеры

														(I	ıp	О Д	O.	КП	ке	HI	ие)														
	MRSOVY		584	609	588	645	547	584	547	584	548	586	548	585	536	611	587	611	592	650	552	589	552	589	741	745	704	704	705	705	693	741	745	704	704	705
Масса, ка	MOON		596	622	599	657	558	596	558	969	559	598	559	265	547	622	809	633	612	671	572	610	572	610	292	771	730	730	731	731	719	268	771	730	730	731
	M10vv		570	596	573	631	532	570	532	220	533	571	533	571	521	969	581	209	586	645	545	584	545	584	722	725	684	684	685	685	673	722	725	684	684	685
	1 30	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131	5	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	216	216	216	216	216
	1 2 1		18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	cc
	1 20	2	5	5	5	2	2	2	S	2	5	2	2	2	5	5	2	2	5	5	2	2	5	5	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	
	10	2	311	349	311	349	311	349	311	349	311	349	311	349	311	349	368	419	368	419	368	419	368	419	368	368	368	368	368	368	368	406	406	406	406	00,
	0		,	,	,				,		,	į.	,			ī	,		,	Ī	,		,	,	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0,,
	-		140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	170	170	170	170	170	170	140	170	170	170	011
1906	94	2	,	,	,				,				,			ŀ	,				,	,			69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	00
Установочные размеры	4.5	2	69	69	2,62	2,62	2,67	79,5	2,62	2,62	2,62	79,5	2,62	2,62	2,62	2,62	69	69	2,62	2,67	2,67	2,62	2,62	2,62	74,5	85	85	85	85	85	85	69	85	85	85	
очные	-		250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	280	315	315	315	315	
панов	425	2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	450 2	550 2	550 2	550 2	550 2	550 2	550 2	550 2	550	550	550	550	:
ycu	422	_	19 4	19 4	19 4	19 4	19 4	19	19	19 4	19 4	19	19	19 4	19 4	19	19	19 4	19 4	19	19	19	19 4	19 4	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	
	420	\rightarrow	500 1	500 1	500 1	500	500 1	500 1	500 1	500 1	200	2009	200	200	200	500 1	500 1	500	500 1	500 1	500 1	500 1	500 1	500 1	600 2	600 2	600 2	600 2	600 2	600 2	600 2	600 2	600 2	600 2	600 2	:
	210	_	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	28 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	24 5	28 5	24 5	24 6	24 6	24 6	24 6	24 6	24 6	24 6	28 6	28 6	28 6	28 6	
	20		. 2	. 2	. 5		. 5	2	. 5		. 5	2	. 5	. 5	. 2	. 5	. 5	. 5	. 2	. 5	. 5	. 5	. 2	. 5	65 2	65 2	65 2	65 2	65 2	65 2	65 2	65 2	65 2	65 2	65 2	
			. 99	. 99	7.5	7.5	75	75	. 52	7.5	7.5	7.5	75	7.5	7.5	7.5	. 65	. 65	7.5	7.5	75	7.5	7.5	. 52	20	80	80	80	80	80	80	65	80	80	80	:
	210	2	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	457	208	508	508	508	:
	42	1 2	,	,	,			,					,				,				,				18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	I
	,	5	18	18	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	18	18	20	20	20	20	20	20	20	22	22	22	22	22	22	18	22	22	22	ŀ
	133	3		,			١.	١.	١.		١.	١.	١.			١.	١.			١.	١.				1340	1370	1370	1370	1370	1370	1370	1340	1370	1370	1370	1
	30	Для вар.2																							1235	1265	1265	1265	1265	1265	1265	1235	1265	1265	1265	
		Ì	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	927	1190	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1190	1220	1220	1220	l
еры	h37	è	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	l
абаритные размеры	h31	Для вар.1	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	585	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	615	029	029	029	650	
Габари	, h	A	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	800	800	800	800	:
	430	2	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	l
	424	_	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	550 5	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	999	l
	622	_	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485 5	485	485 5	485 5	485 6	485 6	485 6	485 6	485 6	485 6	485 6	485 6	485 6	485 6	485 6	l
	h 2.1		315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	315 4	l
	_	,	_		_						\vdash	-	\vdash			-	-	_		-					8	8	6	6					Н			t
Tun	Двигателя		BA5250S2	BA5250M2	BA5250S4	BA5250M4	BA5250S6	BA5250M6	BA5250S8	BA5250M8	BA5250S10	BA5250M10	BA5250S12	BA5250M12	BA5250S14	BA5250M14	BRA5280S2	BRA5280M2	BRA5280S4	BRA5280M4	BRA5280S6	BRA5280M6	BRA5280S8	BRA5280M8	BA280S2	BA280S4	BA280S6	BA280S8	BA280S10	BA280S12	BA280S14	BRA315S2	BRA315S4	BRA315S6	BRA315S8	0.00.00

Таблица Е.6- Габаритные и установочные размеры

																(I	ıp	од	ол	ж	ені	ие))															
		M3tbox	727	731	069	069	691	691	679	727	731	690	069	691	1075	1050	1010	1000	1045	066	1080	1055	1015	1005	1050	966	1060	1035	966	985	1030	975	1065	1040	1000	066	1035	980
	Messe, se	W20xx	754	757	716	716	242	747	705	754	757	716	716	242	1100	1075	1035	1025	1070	1015	1105	1080	1040	1030	1075	1020	1085	1060	1020	1010	1055	1000	1090	1065	1025	1015	1060	1005
ľ		Mff0xx	202	711	0.29	670	129	673	629	708	33	0.19	0.29	159	1070	1045	1005	986	1040	385	1075	1050	1010	1000	1045	990	1055	1030	066	980	1025	910	1060	1035	986	382	1030	975
ı	┪	8	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	9	9	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
		134	130	190	130	130	130	130	130	216	216	216	216	216	130	130	130	130	130	130	216	216	216	216	216	216	130	130	130	130	130	190	216	216	216	216	216	216
	l	121	23	22	22	22	23	23	23	22	23	22	22	Ø	82	23	22	23	23	23	23	22	23	8	83	23	22	23	22	22	22	82	23	82	23	22	22	22
		120	40	9	9	40	40	40	40	40	9	9	9	40	40	49	9	9	49	49	40	9	40	40	49	9	9	40	40	40	9	49	9	40	40	9	40	9
		110	398	368	395	398	3995	398	398	406	406	406	406	406	419	419	617	419	419	419	157	457	153	15	457	457	419	419	419	419	419	419	457	153	157	457	457	457
		12	·	٠	٠	٠	Ŀ	Ŀ	·	٠	·	٠	٠	·	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	٠	٠	٠	٠	٠	·	٠	٠	٠	٠	٠	
,		11	140	170	110	170	170	170	170	140	170	170	110	120	140	170	024	170	170	170	140	024	170	170	170	170	140	110	170	170	170	170	140	170	170	110	170	170
1000		Ę	٠	٠	٠	٠	·	·	٠	٠	٠	٠	-	٠	69	69	69	69	69	69	69	69	69	99	69	69	٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	-	٠	·
monoradu	становрчные размер:	\$	74.5	88	8	88	æ	82	82	69	8	88	8	æ	74.5	82	8	8	8	8	69	88	82	8	8	8	74,5	8	88	Н	88	82	69	8	8	88	Ш	8
de an	DANIEVE	æ	280	280	290	280	280	280	280	315	315	315	315	315	280	280	280	280	280	290	315	315	315	315	315	315	280	280	280	280	-	280	315	338	315	-	\vdash	315
- mount	BONG!	929	220	250	999	920	550	220	220	920	220	099	099	220	220	220	099	220	220	250	220	920	220	920	220	220	920	220	920	250	099	920	220	220	250	099	250	220
mande	ķ	422	54	34	24	24	25	25	24	54	24	24	24	25	24	24	22	24	24	24	24	24	25	25	25	24	24	24	24	24	24	25	24	25	24	24	24	24
		g	009	009	009	909	909	009	909	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	009	909	009	009	009	009	009	909	009	009	009	009	009	009	009	9009
		910	24	24	54	54	24	22	24	28	28	28	28	28	54	22	5%	54	24	54	24	5%	24	75	55	24	24	24	24	24	24	24	54	55	24	24	24	24
		8	·	٠	٠	٠	·	·	٠	٠	·	٠		·	2	2	9	2	2	2	8	99	23	2	2	2								,	,			
		6	20	80	8	8	8	8	8	93	8	88	8	8	70	8	88	8	8	8	8	90	8	8	8	8	20	8	88	80	80	8	8	8	8	90	ш	8
		910	457	457	457	457	457	155	457	208	208	909	208	208	457	155	157	457	457	457	-	508	208	209	909	909	457	457	457	457	457	457	909	909	909	208	909	208
		24	•	٠	٠	٠	ŀ	ŀ	·	·	·	٠	٠	·	99	99	18	99	18	38	99	18	99	18	18	99	٠		·	٠	٠	·		·	٠		Ľ	Ц
	4	7	20	22	22	22	22	55	55	18	22	22	22	22	20	22	25	22	25	22	18	52	52	52	55	55	20	22	22	22	22	55	48	22	22	22	22	22
		15 15	'	•	٠	•	ŀ	ŀ	'	•	٠	٠	٠	·	1280	1310	1310	1310	1310	1310	_	1485	1485	1485	1485	1485	٠	,	•	٠	٠	٠	•	٠	,	•	_	4
		/30 - 400,680,2			٠										1170	1200	1200	1200	1200	1200	1345	1375	1375	1375	1375	1375				•		٠	٠				•	•
			1020	1050	1050	1050	1050	1050	1050	1020	1050		1050	1050	1120	1150	1150	1150	1150	1150	1295	1325	1325	1325	1325	1325	026	1000	1000	1000	1000	1000	1145	1175	1175	1175	1175	1175
	/Yeb/	A37	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	280	230	280	280	280	230	280	280	230	230	280	280	280	280	280	590	280	280	280	280	280	280	280	280
	абаритные размера	137 Joseph	615	615	615	615	615	615	615	099	920	929	099	920	710	210	210	210	210	710	246	245	245	745	245	245	710	710	210	710	710	210	245	245	745	245	245	745
	papum	2 4	765	765	292	765	765	765	765	800	800	800	800	800	870	870	870	870	870	870	305	306	305	305	306	305	870	870	870	870	870	870	305	505	305	306	906	305
ľ	٩	Se Se	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	909	909	909	909	909	909	909	909	605	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909	909
	Ì	954	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099
	Ì	SS SS	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	585	280	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
		2	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	315	950	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340	340
	Time	демеамер	84528052	BA5280S4	BA5280S6	84528058	BA5280S10	B45280S12	BA5280S14	BRA531552	BRA531554	BRAE31556	BRA5315S8	BRA5315S12	BA280M2	B4280M4	BA280M6	BA280M8	BA280MB10	BA280M12	BRA315M2	BRA315M4	BRA315M6	BRA315M8	BRA315MB10	BRA315M12	BA5280W2	BA5280M4	BA5280W6	BA5280W8	B45280MB10	BA5280W12	BRA5315W2	BRAE315M4	BRAE315W6	BRA5315W8	BRA315MB10	BRA315M12

Габлица Е.7- Габаритные и установочные размеры

(продолжение) IM30xx IM20xx Macca, IM10xx 1 10 Установочные размеры 79,5 79,5 79.5 y d25 d10 d2 d1 b10 b2 19 19 p1 Для вар. 2 Габаритные размеры Для вар d24 b32 b31 BAE315SA10.SB10 3A315SA10.SB10 Tun двигателя BAB315S4, S4F 3RA5315LA6,8 BA315S4, S4F BRA5315LB6. BRA315LA6.8 BRA315LB6,8 3RA5315MB2 BRA5315LB4 3RAE315LA2 3RAE315LB2 3RA5315LA4 BRA5315M4 3A5315S6,8 BA5315M6.8 BA5315M10 BA5315M12 3RA315MB2 BRA315LA2 3RA315LB2 3RA315LA4 BRA315LB4 BA315M6.8 BAE315S12 BRA315M4 BA315S6.8 BA315M10 BA315S12 BA315M12 BA5315S2 BA5315M2 BA5315M4 BA315S2 BA315M2 BA315M4

Приложение Е

_	_	_	_	_	_		_	_		_				_	_	<u> </u>	P	ОД			ен		_	_								_	_				_	_		_
	МЗОхх	1638	1788	1765	2248	2248	1696	1866	1973	219	2334	2334	1606	1751	2052	2247	2394	1606	1751	2017	2227	1626	1771	2037	2547	1524	1606	2017	2227											
Масса, кг	М20хх	1693	1843	1920	2303	2303	1756	1926	2033	2279	2394	2394	1666	1811	2112	2307	2454	1666	1811	2077	2287	1686	1831	2097	2307	1584	1666	2077	2287											
	IM10xx	1603	1753	1830	2213	2213	1666	1836	1943	2189	2304	2304	1576	1720	2020	2217	2364	1576	1720	1987	2197	1596	1741	2002	2217	1494	1576	1987	2197											
	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254
	121	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	120	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	110	200/260	200/260	200/260	560/630	260/630	200/260	200/260	500/560	560/630	560/630	560/630	200/260	200/260	260/630	560/630	260/630	200/260	200/260	560/630	560/630	200/260	500/560	260/630	560/630	500/560	500/560	560/630	560/630	500/560	500/560	560/630	560/630	200/260	200/260	260/630	260/630	200/260	500/560	560/630
	12	140	+	140	140	140	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	=	170	170	170	170	170	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
JqQ	94	79.5	79,5	2,62	79,5	79,5	96	96	95	95	95	95	95	96	95	95	95	95	96	96	96	95	95	95	92	95	92	95	95	95	95	95	95	95	95	92	95	95	92	92
Установочные размерь	192	06	06	06	96	06	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	901	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
вочные	ų	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
Устанс	d25	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089
	d22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	d20	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
	d10	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	d2	22	22	75	75	22	06	06	06	96	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06	90	06	90	90	06	06	06	06	06	06	06	06	90	06	90
	10	85	85	85	85	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	b10	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
	p2	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	19	22	-	22	22	22	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	133	1690	+	1690	1845	1845	1760	1760	1760	1915	1915	1915	1760	1760	1915	1915	1915	1760	1760	1915	1915	1760	1760	1915	1915	1760	1760	1915	1915	1760	1760	1915	1915	1760	1760	1915	1915	1760	1760	1915
	130	1525	1525	1525	1680	1680	1565	1565	1565	1720	1720	1720	1565	1565	1720	1720	1720	1565	1565	1720	1720	1565	1565	1720	1720	1565	1565	1720	1720	1565	1565	1720	1720	1565	1565	1720	1720	1565	1565	1720
	h37	636	929	722	722	722	929	929	722	722	722	722	989	929	929	929	722	969	929	929	929	929	929	929	989	989	989	929	929	929	989	989	989	929	929	929	929	929	989	929
"абаритные размеры	h31	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735
іаншны		991	991	1080	1080	1080	991	991	1080	1080	1080	1080	166	991	991	991	1080	166	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991
Га¢	d30	290	290	092	092	092	092	292	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	292	292	092	292	092	092	260	260	092	260	260	260	260	290	092	092	092	092	092	260	092	260
	d24	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099
	p32	929	929	722	722	722	929	929	722	722	722	722	989	929	929	929	722	969	929	929	929	929	929	929	989	929	989	929	929	929	989	989	929	929	929	929	929	989	989	929
	b31	330	330	415	415	415	330	330	415	415	415	415	330	330	330	330	415	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
	Tun двигателя	BRA355SMA2	BRA355SMB2	BRA355SMC2	BRA355MLB2	BRA35 MLC2	BRA355SMA4	BRA355SMB4	BRA355SMC4	BRA355MLB4	BRA355MLC4	BRA355MLD4	BRA355SMA6	BRA355SMB6	BRA355MLA6	BRA355MLB6	BRA355MLC6	BRA35SMA8	BRA355SMB8	BRA355MLA8	BRA355MLB8	BRA355SMA10	BRA355SMB10	BRA355MLA10	BRA355MLB10	BRA355S12	BRA355SMA12	BRA355MLA12	BRA355MLB12	BRA355SMA14	BRA355SMB14	BRA355MLA14	BRA355MLB14	BRA355SMA16	BRA355SMB16	BRA355MLA16	BRA355MLB16	BRA355SMA20	BRA355SMB20	BRA355MLA20

Таблица Е.8- Габаритные и установочные размеры

_		_						_				_	_	_	_		որ	ОД	(UJ	ım	СН	ис	<u>, </u>	_		_				_				_						_
	МЗОхх	1638	1788	1865	2248	2248	1696	1866	1973	2219	2334	2334	1606	1751	202	2247	2394	1606	1751	2017	2227	1626	1771	2037	2547,	1524	1606	2017	2227											
Масса, ка	М20хх	1693	1843	1920	2303	2303	1756	1926	2033	2279	2394	2394	1666	1811	2112	2307	2454	1666	1811	2077	2287	1686	1831	2097	2307	1584	1666	2077	2287											
~	IM10xx	1603	1753	1830	2213	2213	1666	1836	1943	2189	2304	2304	1576	1720	2020	2217	2364	1576	1720	1987	2197	1596	1741	2007	2217	1494	1576	1987	2197											
	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254
	121	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	120	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	110	200/260	200/260	500/560	560/630	560/630	200/260	200/260	500/560	560/630	560/630	560/630	500/560	500/560	560/630	260/630	560/630	500/560	500/560	260/630	260/630	200/260	200/260	560/630	560/630	500/560	200/260	560/630	560/630	500/560	200/260	560/630	560/630	500/560	200/260	260/630	560/630	200/260	500/560	560/630
	12	140	140	140	140	140	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	11	170	170	170	170	170	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
иерь/	94	79,5	262	79,5	79,5	79,5	92	95	96	95	95	95	95	95	96	95	96	92	92	96	92	96	96	96	96	95	96	95	95	92	95	95	96	96	96	92	96	92	92	92
Установочные размерь	42	06	90	90	06	06	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
ановони	4	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
Ycm	d25	089	089	680	089	089	089	089	680	089	680	089	089	089	089	089	089	089	680	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	680	089
	d22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	54
	420	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
	d10	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	d2	75	75	75	75	75	06	06	06	96	96	96	96	96	06	90	96	06	90	06	06	96	96	90	96	96	06	96	96	96	90	06	06	90	06	90	90	90	90	96
	η 01	85	85	82	92	982	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2 b10	019	019	019 0	019	019	9 610	9 610	9 610	9 610	5 610	9 610	5 610	5 610	9 610	5 610	5 610	5 610	5 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	9 610	610	5 610	5 610	610	5 610	5 610	9 610	9 610	5 610	9 610	9 610	9 610	5 610	9 610	610
	b1 b2	22 20	22 20	22 20	22 20	22 20	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25	28 25
	133	1690	1690	1690	1845	1845	1760	1760	1760	1915	1915	1915	1760	1760	1915	1915	1915	1760	1760	1915	1915	1760	1760	1915	1915	1760	1760	1915	1915	1760	1760	1915	1915	1760	1760	1915	1915	1760	1760	1915
	130	1525 1	1525 1	1525 1	1680	1680	1565	1565	1565 1	1720	1720	1720 1	1565 1	1565 1	1720 1	1720 1	1720 1	1565 1	1565 1	1720 1	1720 1	1565 1	1565 1	1720 1	1720	1565 1	1565 1	1720 1	1720 1	1565 1	1565 1	1720 1	1720 1	1565 1	1565 1	1720 1	1720 1	1565 1	1565 1	1720 1
	h37 I	636 1	636 1	722 1	722 1	722 1	636 1	636 1	722 1	722 1	722 1	722 1	636 1	636 1	636 1	636 1	722 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1	636 1
абаритные размеры	риант 1	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735
очтиные	h31 Bay	991	991	1080	1080	1080	991	991	1080	1080	1080	1080	991	991	991	991	1080	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991
Габар	d30	092	092	092	092	092	092	292	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092	092
	d24	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099
	p32	929	989	722	722	722	929	929	722	722	722	722	929	929	929	929	722	989	989	929	989	929	929	989	929	989	989	929	989	989	929	989	929	929	929	989	989	989	989	929
	b31	330	330	415	415	415	330	330	415	415	415	415	330	330	330	330	415	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
	Tun двигателя	BA355SMA2	BA355SMB2	BA355SMC2	BA355MLB2	BA355MLC2	BA355SMA4	BA355SMB4	BA355SMC4	BA355MLB4	BA355MLC4	BA355MLD4	BA355SMA6	BA355SMB6	BA355MLA6	BA355MLB6	BA355MLC6	BA355SMA8	BA355SMB8	BA355MLA8	BA355MLB8	BA355SMA10	BA355SMB10	BA355MLA10	BA355MLB10	BA355S12	BA355SMA12	BA355MLA12	BA355MLB12	BA355SMA14	BA355SMB14	BA355MLA14	BA355MLB14	BA355SMA16	BA355SMB16	BA355MLA16	BA355MLB16	BA355SMA20	BA355SMB20	BA355MLA20

Таблица Е.9- Габаритные и установочные размеры

_					_	_		_		_	_	_		_	_	_	г	-					_		_	_				_	_	_	_	_			_		_	
63	/W30xx	1638	1788	1865	2248	2248	1696	1866	1973	2219	2334	2334	1606	1751	2002	2247	2394	1606	1751	2017	2227	1626	1771	2037	2547,	1524	1606	2017	2227											
Масса, ке	IM20xx	1693	1843	1920	2303	2303	1756	1926	2033	2279	2394	2394	1666	1811	2112	2307	2454	1666	1811	2077	2287	1686	1831	2097	2307	1584	1666	2077	2287											
	IM10xx	1603	1753	1830	2213	2213	1666	1836	1943	2189	2304	2304	1576	1720	2020	2217	2364	1576	1720	1987	2197	1596	1741	2007	2217	1494	1576	1987	2197											
	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254
	120	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	110	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
	12	٠	٠	•	,		١.	•	٠.	·			1	,	٠	٠	,	٠	,	·			·	٠	٠	٠		٠	,	•	,	١.	٠	•	•	٠	٠	•		
	1.1	140	140	140	140	140	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	94	170	170	170	170	170	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
	112	79,5	262	79,5	79,5	96	98	96	98	98	96	92	96	96	96	96	95	98	96	98	96	92	96	92	96	96	96	96	96	96	96	92	96	96	96	96	92	96	95	96
меры	ų	90	06	90	90	96	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
/становочные размеры	d25	355	355	355	355	355	355	355	322	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	322	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	322	355	355	355	355	355	355	355	355
Установс	d22	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089
	920	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	d10	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
	d2	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	ıρ	75	22	75	22	75	96	96	96	90	96	90	90	90	90	96	96	96	96	90	96	96	96	96	06	90	90	90	90	90	96	96	96	90	90	96	90	06	96	90
	b10	85	92	85	98	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	<i>b</i> 2	610	610	610	019	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	019	610	610
	b1	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	133	22	22	22	22	22	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	130	1285	1285	1285	1440	1440	1325	1325	1325	1480	1480	1480	1325	1325	1480	1480	1480	1325	1325	1480	1480	1325	1325	1480	1480	1325	1325	1480	1480	1325	1325	1480	1480	1325	1325	1480	1480	1325	1325	1480
	h37	929	929	722	722	722	929	929	722	722	722	722	929	929	929	929	722	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	989	929	929	929	929	929	929	929	929	929	989	989	969
меры	h31 Вариант 1	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735
ные раз		166	991	1080	1080	1080	991	991	1080	1080	1080	1080	166	166	991	991	1080	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991
Габаритные размеры	930	092	092	290	292	292	292	292	292	292	092	290	092	292	292	092	092	292	292	292	292	092	092	092	292	092	292	092	292	292	290	092	292	290	290	092	292	092	092	092
	424	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099
	p32	929	929	722	722	722	929	929	722	722	722	722	929	929	929	929	722	929	929	929	929	929	969	929	929	929	989	969	989	989	989	929	929	989	929	929	929	929	989	969
	b37	330	330	415	415	415	330	330	415	415	415	415	330	330	330	330	415	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
	Tun двигателя	BRAE355SMA2	BRAE355SMB2	BRAE355SMC2	BRA5355MLB2	BRAE355MLC2	BRAE355SMA4	BRAE355SMB4	BRAE355SMC4	BRAE355MLB4	BRAE355MLC4	BRA5355MLD4	BRAE355SMA6	BRAE355SMB6	BRAE355MLA6	BRAE355MLB6	BRAE355MLC6	BRAE355SMA8	BRAE355SMB8	BRAE355MLA8	BRAE355MLB8	BRAE355SMA10	BRAE355SMB10	BRAE355MLA10	BRA5355MLB10	BRAE355S12	BRAE355SMA12	BRA5355MLA12	BRA5355MLB12	BRAE355SMA14	BRAE355SMB14	BRA5355MLA14	BRA5355MLB14	BRAE355SMA16	BRAE355SMB16	BRAE355MLA16	BRA5355MLB16	BRAE355SMA20	BRAE355SMB20	BRA5355MLA20

Таблица Е.10- Габаритные и установочные размеры

	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_							, i					_	_		_		_		_	_		_	_	_	_	_	_	_	$\overline{}$
	<i>IM30х</i> х	1638	1788	1865	2248	2248	1696	1866	1973	2219	2334	2334	1606	1751	2022	2247	2394	1606	1751	2017	2227	1626	1771	2037	2547,	1524	1606	2017	2227					L	L	L	L			
Масса, ка	М20хх	1693	1843	1920	2303	2303	1756	1926	2033	2279	2394	2394	1666	1811	2112	2307	2454	1666	1811	2077	2287	1686	1831	2097	2307	1584	1666	2077	2287											
M	IM10xx	1603	1753	1830	2213	2213	1666	1836	1943	2189	2304	2304	1576	1720	2020	2217	2364	1576	1720	1987	2197	1596	1741	2002	2217	1494	1576	1987	2197							Г	Г			Γ
	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	121	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254	254
	120	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	110	9	9	9	9	9	9	9	9	9	6	9	9	9	9	9	6	9	6	9	9	9	9	6	9	9	6	9	6	9	6	6	9	9	9	9	9	9	9	9
	12												٠		÷	·				•																		٠		
	11	140	140	140	140	140	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
	94	170	170	170	170	170	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210
70	h5	79,5	79,5	79,5	79,5	79,5	95	92	92	92	95	92	92	92	92	92	95	96	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	96	92	92	92	92	92	92	92	98	92	96
размери	ų	90	06	90	90	96	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
очные р	d25	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
Установочные размеры	d22	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089	089
>	d20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	d10	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740
	d2	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	d1	75	75	75	75	75	06	06	96	06	90	90	06	06	06	90	90	06	90	96	06	06	90	90	06	90	90	90	90	96	90	90	96	96	96	06	06	06	06	90
	b10	85	85	85	85	85	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	b2	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	019	019	019	019	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
	19	20	20	20	20	20	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	133	22	22	22	22	22	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
	130	1285	1285	1285	1440	1440	1325	1325	1325	1480	1480	1480	1325	1325	1480	1480	1480	1325	1325	1480	1480	1325	1325	1480	1480	1325	1325	1480	1480	1325	1325	1480	1480	1325	1325	1480	1480	1325	1325	1480
	h37	929	929	722	722	722	929	929	722	722	722	722	929	929	929	929	722	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929	929
ззмеры	h31 Вариант 1	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735	735
абаритные размеры		991	991	1080	1080	1080	991	991	1080	1080	1080	1080	991	166	166	166	1080	991	991	991	991	991	991	991	991	991	166	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991	991
Габари	0ερ	092	092	092	092	092	092	292	092	292	092	260	092	092	092	092	092	292	092	092	292	290	092	260	092	260	092	092	260	092	260	092	092	292	292	092	092	092	092	092
	d24	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099	099
	b32	929	929	722	722	722	929	929	722	722	722	722	989	989	989	989	722	929	989	989	929	929	989	929	929	929	989	989	989	989	989	989	929	929	929	929	929	989	989	929
	b31	330	330	415	415	415	330	330	415	415	415	415	330	0EE	330	330	415	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
	Tun деигателя	BAE355SMA2	BAE355SMB2	BAE355SMC2	BAE355MLB2	BAE355MLC2	BAE355SMA4	BAE355SMB4	BAE355SMC4	BAE355MLB4	BAE355MLC4	BAE355MLD4	BAE355SMA6	BAE355SMB6	BAE355MLA6	BAE355MLB6	BAE355MLC6	BAE355SMA8	BAE355SMB8	BAE355MLA8	BAE355MLB8	BAE355SMA10	BAE355SMB10	BA5355MLA10	BAE355MLB10	BA5355S12	BAE355SMA12	BA5355MLA12	BA5355MLB12	BAE355SMA14	BAE355SMB14	BAE355MLA14	BAE355MLB14	BAE355SMA16	BAE355SMB16	BAE355MLA16	BAE355MLB16	BAE355SMA20	BAE355SMB20	BAE355MLA20

Таблица Е.11- Габаритные и установочные размеры

Приложение Ж (обязательное)

Таблица Ж.1- Кабельные вводы пр-ва ЗАО НПК «Эталон» ТУ 3449-093-12150638-2008 для прокладки не бронированного кабеля, степень защиты IP56, для двигателей группы II

Исполнения кабельного ввода	Диаметр резьбы	Количество резиновых уплотнений (шт.) и их типоразмеры (мм)	Диаметр кабеля, мм
Ехd КВУ-К-18-10-А	M20x1,5	2 (6-8, 8-10)	6-10
Ехd КВУ-К-18-14-А	M25x1,5	2 (10-12, 12-14)	10-14
Ехd КВУ-К-18-20-А	M32x1,5	3 (14-16, 16-18, 18-20)	14-20
Ехd КВУ-К-18-26-А	M40x1,5	3 (20-22, 22-24, 24-26)	20-26
Ехd КВУ-К-18-32-А	M50x1,5	3 (26-28, 28-30, 30-32)	26-32
Ехd КВУ-К-18-38-А	M50x1,5	3 (32-34, 34-36, 36-38)	32-38
Ехd КВУ-К-18-44-А	M63x1,5	3 (38-40, 40-42, 42-44)	38-44
Ехd КВУ-К-18-50-А	M63x1,5	3 (44-46, 46-48, 48-50)	44-50
Ехd КВУ-К-18-54-А	M75x1,5	1 (50-54)	50-54

Таблица Ж.2 - Кабельные вводы пр-ва ЗАО НПК «Эталон» ТУ 3449-093-12150638-2008 для прокладки бронированного (экранированного) кабеля, степень защиты IP56, для двигателей группы II

			1 2
Исполнения кабельного ввода	Диаметр резьбы	Количество резиновых уплотнений (шт.) и их типоразмеры (мм)	Диаметр кабеля, мм
Exd КВУ-Б-11-10-A	M20x1,5	2 (6-8, 8-10)	6-10
Exd КВУ-Б-11-14-A	M25x1,5	2 (10-12, 12-14)	10-14
Exd КВУ-Б-11-20-A	M32x1,5	3 (14-16, 16-18, 18-20)	14-20
Exd КВУ-Б-11-26-A	M40x1,5	3 (20-22, 22-24, 24-26)	20-26
Exd КВУ-Б-11-32-A	M50x1,5	3 (26-28, 28-30, 30-32)	26-32
Exd КВУ-Б-11-38-A	M50x1,5	3 (32-34, 34-36, 36-38)	32-38
Exd КВУ-Б-11-44-A	M63x1,5	3 (38-40, 40-42, 42-44)	38-44
Exd КВУ-Б-11-50-A	M63x1,5	3 (44-46, 46-48, 48-50)	44-50
Exd КВУ-Б-11-54-A	M75x1,5	1 (50-54)	50-54

Таблица Ж.3- Кабельные вводы пр-ва ЗАО НПК «Эталон» ТУ 3449-093-12150638-2008 для прокладки не бронированного кабеля в металлорукаве, степень защиты IP56, для двигателей группы II

Исполнения кабельного ввода	Диа- метр резьбы	Внутренняя резьба для монтажа трубы или фитинга металлорукава	Количество резиновых уплотнений (шт.) и их типоразмеры (мм)	Диаметр кабеля, мм
Exd КВУ-M-16-10-A	M20x1,5	$G^{1/2}$	2 (6-8, 8-10)	6-10
Exd КВУ-M-16-14-A	M25x1,5	G ³ / ₄	2 (10-12, 12-14)	10-14
Ехd КВУ-М-16-20-А	M32x1,5	G1	3 (14-16, 16-18, 18-20)	14-20
Exd КВУ-M-16-26-A	M40x1,5	G11/4	3 (20-22, 22-24, 24-26)	20-26
Ехd КВУ-М-16-32-А	M50x1,5	G1½	3 (26-28, 28-30, 30-32)	26-32
Ехd КВУ-М-16-38-А	M50x1,5	G1¾	3 (32-34, 34-36, 36-38)	32-38

Exd КВУ-M-16-44-A	M63x1,5	G2	3 (38-40, 40-42, 42-44)	38-44
Exd КВУ-M-16-50-A	M63x1,5	G2 1/4	3 (44-46, 46-48, 48-50)	44-50
Ехd КВУ-М-16-54-А	M75x1,5	G2 ½	50-54	50-54

Таблица Ж.4- Кабельные вводы пр-ва ЗАО НПК «Эталон» ТУ 3449-093-12150638-2008 для прокладки не бронированного кабеля в трубе, степень защиты IP56, для двигателей группы II

Исполнения кабельного ввода	Диа- метр резьбы	Резьба для монтажа трубы	Количество резиновых уплотнений (шт.) и их типоразмеры (мм)	Диаметр кабеля, мм
Exd КВУ-Т-16-10-A	M20x1,5	G ¹ / ₂ -B	2 (6-8, 8-10)	6-10
Ехd КВУ-Т-16-14-А	M25x1,5	G ³ / ₄ -B	2 (10-12, 12-14)	10-14
Exd КВУ-Т-16-20-A	M32x1,5	G1 ¹ / ₄ -B	3 (14-16, 16-18, 18-20)	14-20
Exd КВУ-Т-16-26-A	M40x1,5	G1 ¹ / ₂ -B	3 (20-22, 22-24, 24-26)	20-26
Ехd КВУ-Т-16-32-А	M50x1,5	G1 ³ / ₄ -B	3 (26-28, 28-30, 30-32)	26-32
Ехd КВУ-Т-16-38-А	M50x1,5	G1 ³ / ₄ -B	3 (32-34, 34-36, 36-38)	32-38
Exd КВУ-Т-16-44-A	M63x1,5	G2-B	3 (38-40, 40-42, 42-44)	38-44
Exd КВУ-Т-16-50-A	M63x1,5	G2 ¹ / ₄ -B	3 (44-46, 46-48, 48-50)	44-50
Exd КВУ-Т-16-54-A	M75x1,5	G2 ¹ / ₂ -B	50-54	50-54

Таблица Ж.5 Кабельные вводы ОАО «ВЭЛАН» ПИНЮ.687153.002ТУ для прокладки не бронированного кабеля с фиксацией кабеля от выдергивания, степень защиты IP66, для двигателей группы I и II

Исполнения кабельного ввода	Диаметр резьбы	Количество резиновых уплотнений (шт.) и их типоразмеры (мм)	Диаметр кабеля, мм
ВК- x -ВЭЛ 2-М16-Exd	M16x1,5		3-9
ВК- х -ВЭЛ 2-М20-Exd	M20x1,5	4, 7, 11, 14	7-14
ВК- х -ВЭЛ 2-M25-Exd	M25x1,5	7, 11, 15, 17	11-17
ВК- х -ВЭЛ 2-М32-Exd	M32x1,5	10, 16, 18, 23	14-23
ВК- х -ВЭЛ 2-М40-Exd	M40x1,5	15, 19, 23, 27, 31	19-31
ВК- х -ВЭЛ 2-М50-Exd	M50x1,5	19, 22, 27, 30, 34, 38, 42	22-42
ВК- х -ВЭЛ 2-М63-Exd	M63x1,5	25, 29, 32, 37, 41, 45, 49	29-49

Таблица Ж.6 Кабельные вводы ОАО «ВЭЛАН» ПИНЮ.687153.002ТУ для прокладки бронированного (экранированного) кабеля в трубе или в металлорукаве, степень защиты IP66, для двигателей группы I и II

		Резьба	Диаметр кабеля
Исполнения	Диаметр	для монтажа	без брони или
кабельного ввода	резьбы	трубы или фитинга	очищенного от брони,
		металлорукава	MM
ВК- х- ВЭЛ 2БТ-M16-Exd-G ³ / ₈	M16x1,5	$G^3/_8$	3-9
ВК- х- ВЭЛ 2БТ-M20-Exd-G ¹ / ₂	M20x1,5	$G^{1}/_{2}$	7-14
ВК- х- ВЭЛ 2БТ-M25-Exd-G ³ / ₄	M25x1,5	$G^{3}/_{4}$	11-18
ВК- х- ВЭЛ 2БТ-М32-Exd-G1	M32x1,5	G1	14-23
ВК- х- ВЭЛ 2БТ-M40-Exd-G1 ¹ / ₄	M40x1,5	G1 ¹ / ₄	19-31
ВК- х- ВЭЛ 2БТ-M50-Exd-G1 ¹ / ₂	M50x1,5	$G1^{1}/_{2}$	22-42
ВК- х- ВЭЛ 2БТ-М63-Exd-G2	M63x1,5	G2	29-49

Кабельные вводы ОАО «ВЭЛАН» могут быть изготовлены из латуни или нержавеющей стали или стали с антикоррозионным покрытием.

Допускается применение кабельных вводов других производителей с соответствующей маркировкой взрывозащиты.

Таблица Ж.7- Моменты затяжки штуцера кабельных вводов

Диаметр резьбы	Момент затяжки Н·м (+ 5%)
M16x1,5	28
M20x1,5	53
M25x1,5	78
M32x1,5	118
M40x1,5	168
M50x1,5	246
M63x1,5	344
M75x1,5	463

Приложение И (справочное)

Выдержка из руководства по эксплуатации кабельных вводов

Корпус с присоединительной резьбой ввернуть в стенку, присоединяемой «взрывонепроницаемой оболочки» до упора и затянуть. Учесть, что не должно быть повреждения резьбы на длине равной пяти виткам (min 8 мм). Уплотнение резьбового соединения допускается осуществить эпоксидными компаундами или аналогичными им материалами.

Используйте только оригинальные уплотнительные кольца.

Монтаж кабельных вводов.

ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ ОСУЩЕСТВИТЬ КАБЕЛЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ В РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ С РЕЗИНОВОЙ ИЛИ ПЛАСТИКОВОЙ (ПТФЭ) ОБОЛОЧКОЙ С ЗАПОЛНЕНИЕМ МЕЖДУ ЖИЛАМИ.

Использование кабеля в полиэтиленовой изоляции или в полиэтиленовой оболочке не допускается. Лиаметр кабеля должен соответствовать маркировке уплотнительного кольца для него.

- открутить штуцер Ввода и извлечь из него (Ввода) заглушку, нажимное кольцо и уплотнительную втулку. На взрывозащитные и резьбовые поверхности нанести противокоррозионную смазку;
- подготовить соединяемый кабель к монтажу: снять с его конца оболочку и подложку, освободив этим изолированные жилы кабеля. Снять изоляцию с концов освобожденных жил всех кабелей на необходимую длину;
- по маркировке на уплотнительной втулке проверить ее соответствие присоединяемому кабелю:
- штуцер, нажимное кольцо и уплотнительную втулку последовательно надеть на подготовленный кабель;
- вставить подготовленный кабель во Ввод (конец наружной оболочки кабеля должен выступать из Ввода не менее, чем на 5 мм внутри изделия, в составе которого данный Ввод применен), затянуть штуцер Ввода, момент затяжки штуцера указан в приложении Ж в таблице Ж.7.

Более подробное руководство по эксплуатации с изображением кабельных вводов можно получить на сайте производителя кабельных вводов или у производителя двигателей по запросу.

Приложение К (справочное)

Таблица К.1 Возможные варианты установки датчиков контроля температуры подшипников

Тип	Сторо				Сторона противоположная приводу			
двигателя	Рис.	Ø отв. L1, под мм датчик, мм		Резьба под датчик	Рис.	L2, _{MM}	Ø отв. под датчик, мм	Резьба под датчик
BA, BRA200 BRA225 BAБ, BRAБ200 1PBA,1PBRA200 1PBRA225	K.3 K.5	82	8,5	M20x1,5-6H	K.3 K.5	82	8,5	M20x1,5-6H
ВА, ВАБ225 ВRA, ВRАБ250 1РВА225 1РВRA250	K.3 K.5	102	8,5	M20x1,5-6H	K.3 K.5	102	8,5	M20x1,5-6H
ВА, ВАБ250 ВRA, ВRАБ280 1PBA250; 1PBRA280	K.3 K.5	122	8,5	M20x1,5-6H	K.3 K.5	122	8,5	M20x1,5-6H
BA, BAE280 BRA, BRAE315S,M 1PBA280 1PBRA315S,M 2p =2	K.3 K.5	122	8,5	M20x1,5-6H	K.3 K.5	122	8,5	M20x1,5-6H
BA, BAБ280 BRA, BRAБ315S,M 1PBA280 1PBRA315S,M 2p ≧4	K.3 K.5	102	8,5	M20x1,5-6H	K.3 K.5	122	8,5	M20x1,5-6H
BA, BAE, BRAE315 BA, BAE, BRAE315L 1PBA315 1PBRA315L	K.3 K.5	137	8,5	M20x1,5-6H	K.3 K.5	137	8,5	M20x1,5-6H
BA, BRA355 BAE, BRAE355 1PBA, 1PBRA355	К.3 К.5	182	8,5	M20x1,5-6H	K.3 K.5	182	8,5	M20x1,5-6H

Рисунок К.3- Варианты установки датчиков контроля температуры подшипников

Сторона привода

Сторона противоположная приводу





Рисунок К.5 – Варианты установки датчиков контроля температуры подшипников с собственной коробкой выводов

Приложение Л (справочное)

Таблица Л.1- Момент затяжки резьбовых соединений, $H_{\rm M} \pm 10\%$

Резьба ГОСТ	Момент затяжки контактных	Момент затяжки резьбовых соединений по классу прочности ГОСТ ISO 898-1-2014				
24705-81	болтов	4,6	5,8	6,8	8,8	
M6	3,0	3,8	6,4	7,7	10,0	
M8	7,0	9,3	16,0	19,0	23,0	
M10	14,0	19,0	31,0	37,0	46,0	
M12	24,0	32,0	54,0	65,0	79,0	
M16	60,0	79,0	130,0	155,0	195,0	
M20	115,0	155,0	255,0	305,0	395,0	
M24	200,0	265,0	440,0	530,0	710,0	


Приложение М (справочное) Установка датчиков для измерения вибрации



Тип	Точ	ка изм	иерен	ия				Монтаж-	
двигате-		D-end			N-e	end		ное ис-	Стандартные отверстия
ля	X	X2	Y	X'	X'2	Y'	Z'	полнение	для установки датчиков вибрации 1)
BA200	-	-	+	-	-	+	+	IM10XX	Ø 30,6 ± 0,2 3 ome. M4-6H
BRA200 BRA225	+	+	+	-	1	+	+	IM20XX IM30XX	M8-6H
BA225	-	-	+	-	-	+	+	IM10XX	для SPM42011-R
BRA250	+	+	+	-	-	+	+	IM20XX IM30XX	000
BA250 BRA280	+	+	+	+	+	+	+	все	
BA280 BRA315S	+	+	+	+	+	+	+	все	4 ome. M5-6H
BA315 BRA315L	+	+	+	+	+	+	+	все	40 ±0,2
BA355 BRA3355	+	+	+	+	+	+	+	все	1) Отверстия могут быть другими для
« +» - используется по запросу « - » - не используется									конкретного типа датчика


Приложение Н (справочное)

Варианты присоединения силового кабеля




- 1 шпилька М8 латунная
- 2 гайка М8 латунная
- 3 шайба пружинная
- 4 шайба латунная
- 5 наконечник с кабелем латунный
- 6 втулка латунная

Рисунок Н.1 – Стандартный вариант присоединения силового кабеля с наконечником с сечением жилы до 50 мм² двигателей BA200, 225, BRA200, 225, 250




- 1 шпилька М8 латунная
- 2 гайка М8 латунная
- 3 шайба пружинная
- 4 шайба фасонная- звездочка
- 5 провод с изгибанием в кольцо
- 6 втулка латунная

Рисунок Н.2 - Присоединение силового кабеля с изгибанием провода в кольцо с сечением жилы до $50~{\rm mm}^2$ двигателей BA200, 225, BRA200, 225, 250




- 1 болт М12 латунный
- 2 гайка М12 латунная
- 3 шайба пружинная
- 4 шайба латунная
- 5 наконечник с кабелем латунный
- 6 гайка М12 латунная
- 7 шайба стальная

Рисунок Н.3 – Стандартный вариант присоединения силового кабеля с наконечником с сечением жилы до 240 мм² двигателей BA250, 280S; BRA280, 315M




- 1 болт М12 латунный
- 2 гайка М12 стальная
- 3 шайба пружинная
- 4 шайба фасонная-звездочка
- 5 провод с плоской частью с отверстием под болт
- 6 гайка М12 латунная (стальная)
- 7 шайба стальная

Рисунок Н.4 – Присоединение силового кабеля с формированием плоской части с отверстием под болт с сечением жилы до 240 мм² двигателей BA250, 280S; BRA280, 315M



- 1 болт М16 латунный
- 2 гайка М16 латунная
- 3 шайба пружинная
- 4 шайба латунная
- 5 наконечник с кабелем латунный
- 6 гайка М16 латунная
- 7 шайба стальная

Рисунок Н.5– Стандартный вариант присоединения силового кабеля с наконечником с сечением жилы до 400 мм² двигателей BA280M,315,355; BRA 315,355



- 1 болт М16 латунный
- 2 гайка М16 стальная
- 3 шайба пружинная
- 4 шайба фасонная-звездочка
- 5 провод с плоской частью с отверстием под болт
- 6 гайка М16 латунная (стальная)
- 7 шайба стальная

Рисунок Н.6 — Присоединение силового кабеля с формированием плоской части с отверстием под болт с сечением жилы до $400~\rm km^2$ двигателей BA315,355; BRA 315,355

Россия, 150040, г. Ярославль, проспект Октября, 74 тел.: (4852) 78-00-00 факс: (4852) 78-00-01, 78-02-05 e-mail: marketing@eldin.ru, info@eldin.ru,

internet: http://www.eldin.ru